




	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ сенсоры ГАНК серии К на оксид углерода (II) (CO)									
Модификация сенсора	ГАНК/ CO/ К -50 ppm	ГАНК/ CO/ К -100 ppm	ГАНК/ CO/ К -500 ppm	ГАНК/ CO/ К -1000 ppm	ГАНК/ CO/ К -2000 ppm	ГАНК/ CO/ К -5000 ppm	ГАНК/ CO/ К -10000 ppm	ГАНК/ CO/ К -50000 ppm		
Нормальный диапазон измерения, ppm	0-50	0-100	0-500	0-1000	0-2000	0-5000	0-10000	0-50000		
Максимальный диапазон измерения, ppm	100	200	1000	2000	4000	10000	20000	60000		
Чувствительность, µA/ppm	1.0 ± 0.15	0.50 ± 0.10	0.20 ± 0.04	0.10 ± 0.02	0.05 ± 0.01	0.02 ± 0.004	0.01 ± 0.002	0.002 ± 0.0005		
Разрешение, ppm	0.2	0.05	0.2	0.5	1	3	5	10		
Время отклика, T90,сек	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 30	< 30	< 30		
Максимальный дрейф нуля (+20 - +40°C)	0.2 ppm	0.5 ppm	1 ppm	2 ppm	3 ppm	5 ppm	10 ppm	20 ppm		
Повторяемость	1 %				 Электрохимический сенсор ГАНК серии К					
Линейность	линеен, (R2=0,999)									
Температура	-20°C ~ +50°C									
Влажность	15%~90%(относительная влажность), без конденсации									
Давление	±10% от атмосферного									
Сигнал на воздухе	< ±0,4мкА									
Долговременный дрейф	< 5% в год									
Напряжение смещения	-									
Сопротивление нагрузки	10 Ом									
Время жизни	2 года									
ВНИМАНИЕ: 1. Сенсоры предназначены для контроля содержания газа в воздухе с выдачей сигнала при превышении, в указанных диапазонах. ЗАПРЕЩЕНО применять для длительного измерения концентраций выше заявленных характеристик, это приведет к сокращению срока службы сенсора и его некорректной работе. 2. Контакты датчика должны быть подключены через разъем к печатной плате, непосредственная пайка контакта приведет к повреждению. 3. Не допускать прямого контакта с органическими растворителями, спиртом, краской, маслом и высокой концентрацией газа, включая силикагель и клеи. 4. Электрохимические датчики с положительным выходным током (такие как CO, H2S, SO2, NH3 и т.д.) требуют участия кислорода в реакции и должны быть откалиброваны с использованием "чистого воздуха" в качестве фонового газа, в противном случае это приведет к снижению производительности датчика. 5. Не извлекайте и не вставляйте датчик, когда он подключен к питанию, это может привести к его поломке и некорректной работе.					ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:					
					Вещество	Концентрация, ppm	Отклик датчика, ppm	Вещество	Концентрация, ppm	Отклик датчика, ppm
					H2S	100	0	CH3CH2OH	500	0
					SO2	20	0	NH3	500	0
					H2	200	45	CH4	1000	0
www.kipkonsalt.ru , tel. +7 (495) 136-74-22, info@kipkonsalt.ru					Указанные данные для справки. Зависимость не является линейной. Возможна реакция на пары этанола.					