

мультигазосигнализатор **GX-6000**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	3
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	3
3. ПРОВЕРКА ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ	4
4. ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ	5
2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ	6
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	7
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8
4. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	10
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	11
1. ОСНОВНОЙ БЛОК И СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	11
2. НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ	15
4. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ	20
1. АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	20
2. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТИ	22
3. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА	23
4. СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПАДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА	24
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ	25
1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРА	25
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	25
3. ВКЛЮЧЕНИЕ	31
4. КАЛИБРОВКА ВОЗДУХОМ	34
5. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ	36
6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ	41
6. ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ	42
1. ПОРЯДОК ОТОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЕК	42
2. НАСТРОЙКИ	47
3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ	61
7. РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ	68
1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	68
2. КАЛИБРОВКА	70
1. ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ	70
2. ВХОД В РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ	71
3. КАЛИБРОВКА ВОЗДУХОМ	72
4. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ	74
5. РЕЖИМ РУЧНОЙ КАЛИБРОВКИ	76
7.2.6. УДАРНЫЙ ТЕСТ	77
з. ЧИСТКА	79
4. ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	80
1. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА	80
2. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДАТЧИКА	81
3. ЗАМЕНА ДАТЧИКА	82
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИД-датчика	84
5. ЗАМЕНА СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	87
8. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	88
1. ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА	88
2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА К РАБОТЕ	88
3. УТИЛИЗАЦИЯ	80
9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	90
1. НЕШТАТНАЯ РАБОТА	90
2. НЕШТАТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ	92
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	93
1. СПЕЦИФИКАЦИИ	93
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	95
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	96
1. ИСТОРИЯ КАЛИБРОВКИ/ЖУРНАЛ ТРЕНДОВ/ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ	96
2. ТЕРМИНОЛОГИЯ	98
3. ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОВ ДЛЯ ПОКАЗАНИЙ ЛОС	90

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор портативного мультигазосигнализатора GX-6000 (далее по тексту «газосигнализатор»). Перед прочтением данного руководства по эксплуатации (далее по тексту) следует убедиться в том, что номер модели приобретенного Вами газосигнализатора соответствует описанному в данном руководстве.

В данном руководстве приведены основные принципы работы с газосигнализатором, а также его технические характеристики. Оно содержит информацию, необходимую для правильного использования газосигнализатора. Перед использованием газосигнализатора данное руководство следует изучить не только тем, кто впервые знакомится с газосигнализатором, но и тем, кто уже имел опыт работы с ним – в целях улучшения знаний и дополнительного опыта.

Содержание данного руководства может быть изменено без дополнительного уведомления. Запрещается копирование данного руководства в любой форме без письменного разрешения компании Riken Keiki.

Независимо от статуса гарантии компания не несет финансовой ответственности за несчастные случаи и ущерб, связанный с использованием газосигнализатора. Внимательно ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии, указанными в гарантийном талоне.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор представляет собой портативный мультигазосигнализатор со встроенным насосом, предназначенный для одновременного измерения до 6 различных газов - кислорода, горючих газов (%LEL), токсичных газов (оксида углерода и сероводорода) и двух токсичных газов (летучие органические соединения, диоксид серы, диоксид углерода и др.) в воздухе рабочей зоны.


Обратите внимание, что результаты измерения газосигнализатора не являются гарантией жизни или безопасности.

Комбинация измеряемых газов отличается в зависимости от спецификации газосигнализатора. Перед тем, как приступить к использованию газосигнализатора, проверьте перечень измеряемых газов. За дополнительной информацией обращайтесь к разделу «ПРОВЕРКА ПЕРЕЧНЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ» (стр.4).

В дополнение к данному руководству существует руководство по эксплуатации программного обеспечения для регистрации данных. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

ПРОВЕРКА ПЕРЕЧНЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ

Комбинация измеряемых газов отличается в зависимости от спецификации газосигнализатора. Перед тем, как приступить к работе, проверьте перечень измеряемых газов с помощью бирки, наклеенной на боковую часть газосигнализатора.



Позиция	Индекс	Измеряемый газ и тип элемента питания	Модель датчика
(1)	Н	Углеводороды HC %LEL	NC-6264A
	М	Углеводороды CH4 %LEL	NC-6264A
	0	-	
(2)	1	Кислород (О2)	OS-BM2
	0	-	
(3)	1	Сероводород (H2S)	ES-1827i
	0	-	
(4)	1	Оксид углерода (СО)	ES-1821
	0	-	
(5) (6)	P1	ЛОС ppb	PIS-001
(7) (8)	P2	ЛОС ppm	PIS-002
	E1	Диоксид серы (SO2)	ESS-03DH
	E2	Двуокись азота (NO2)	ESS-03DH
	E3	Синильная кислота (HCN)	ESS-03DH
	00	-	-
(9)	L	Аккумуляторный блок	BUL-6000
	А	Батарейный блок	BUD-6000

Пример: A1M10P1E3L – прибор с датчиком углеводородов (метана) в %LEL, кислорода, ЛОС в ppb, синильной кислоты и аккумуляторным блоком BUL-6000.

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ

В данном руководстве присутствуют специальные предупреждающие знаки, призванные обеспечить безопасную и эффективную работу.

<u> </u>	ОПАСНОСТЬ	Данное сообщение означает, что неправильное обращение с газосигнализатором может нанести серьезный вред жизни, здоровью или имуществу.
<u> </u>	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Данное сообщение означает, что неправильное обращение с газосигнализатором может нанести серьезный вред здоровью или имуществу.
<u> </u>	ВНИМАНИЕ	Данное сообщение означает, что неправильное обращение с газосигнализатором может нанести незначительный вред здоровью или имуществу.
	ПРИМЕЧАНИЕ	Данное сообщение является советом по работе с газосигнализатором.

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надежности и безопасности использования газосигнализатора необходимо нижеуказанными рекомендациям ПО безопасности соответствии предупреждающими знаками.

2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ



Об использовании газосигнализатора

- При выполнении измерений в канализационном коллекторе или ином замкнутом пространстве запрещается склоняться или заглядывать в отверстие во избежание асфиксии или отравления присутствующими газами.
- В ходе измерения воздух с недостаточным содержанием кислорода или содержащий токсичные газы стравливается через выходное отверстие газосигнализатора. Запрещается вдыхать отработанный газ.
- В ходе измерения высоких концентраций углеводородов (100%LEL и выше) газ стравливается через выходное отверстие газосигнализатора. Запрещается использовать газосигнализатор вблизи источников открытого огня.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае нештатной работы газосигнализатора обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



<mark>!\</mark>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Давление в точке отбора

Газосигнализатор разработан для отбора газовой среды при нормальном атмосферном давлении. При подаче на вход или выход газосигнализатора избыточного давления может произойти внутренняя утечка измеряемых газов, которая приведет к возникновению опасности для здоровья и жизни. Убедитесь, что избыточного давления на входе или выходе газосигнализатора нет.

Правила обращения с датчиком

Не разбирайте датчики электрохимического и гальванического типа, поскольку они содержат электролит. Попадание электролита на кожу может привести к серьезному химическому ожогу, попадание в глаза – к слепоте. Попадание электролита на одежду может привести к частичному выцветанию или разрушению ткани. В случае попадания электролита следует незамедлительно промыть область контакта большим количеством чистой воды.

Калибровка на свежем воздухе

Перед выполнением процедуры калибровки чистым воздухом убедитесь в чистоте окружающего воздуха. Если в атмосфере присутствуют другие газы, процедура калибровки не может быть выполнена корректно, поэтому в случае утечки газа может привести к опасным последствиям.

Реакция на тревожную сигнализацию

Тревожная сигнализация является сигналом крайней опасности. Следует своевременно предпринять соответствующие действия.

Тревожная кнопки и сигнализация о падении человека

- Тревожная кнопка и сигнализация о падении человека призваны помочь пользователям газосигнализатора в принятии решений и не гарантируют безопасность или сохранность жизни. При использовании газосигнализатора не следует полагаться исключительно на данный функционал.
- Сигнализация о падении человека по умолчанию отключена. При необходимости использования данной функции обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.
- При сигнализации о тревоге или падении человека сотрудникам, находящимся вблизи, необходимо предпринять соответствующие действия.

Уровень заряда элементов питания

- Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется проверить уровень заряда элементов питания. При первом использовании прибора или использовании после длительного перерыва элементы питания могут быть в разряженном состоянии. Рекомендуется заменить их на новые.
- При срабатывании сигнализации о низком заряде элементов питания измерения не могут выполняться. Если в ходе измерения возникла сигнализация о низком заряде, необходимо выключить питание газосигнализатора и заменить элементы питания в безопасном месте.

Другое

- Запрещается бросать газосигнализатор в источники открытого огня.
- Запрещается мыть газосигнализатор в посудомоечной и стиральной машине, а также ультразвуковом очистителе.
- Запрещается закрывать или заклеивать отверстие динамика, поскольку данные действия блокируют звуковую сигнализацию.
- Запрещается извлекать элементы питания при работающем приборе.

2.3 ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать газосигнализатор в местах, где он подвержен воздействию нефтепродуктов и химикатов. Запрещается преднамеренно погружать газосигнализатор в воду.

- Запрещается использовать газосигнализатор в местах, где он подвержен воздействию жидкостей, включая нефтепродукты и химические вещества.
- Входное и выходное отверстия газосигнализатора не являются водонепроницаемыми. Избегайте попадания влаги (например, капель дождя) в указанные элементы. Попадание влаги может привести к сбоям в работе и, как следствие, некорректным измерениям.
- Запрещается оставлять газосигнализатор в местах скопления жидкости или грязи. Работоспособность газосигнализатора в подобных местах может быть нарушена в связи с попаданием влаги или грязи в отверстие динамика или входное отверстие.
- Отбор газовой среды в местах сбора пыли, металлического порошка и др. может значительно снизить чувствительность датчика. Будьте внимательны при использовании газосигнализатора в запыленной среде.

Запрещается использовать газосигнализатор в местах, где температура падает ниже -20°C или поднимается выше +50°C.

- Диапазон рабочей температуры газосигнализатора -20°C ~ +50°C. Запрещается в течение длительного времени использовать газосигнализатор в условиях, отличных от заявленных.
- Избегайте длительного использования газосигнализатора в местах, открытых для прямых солнечных лучей;
- Не оставляйте газосигнализатор в автомобиле, подверженном прямому воздействию солнца.

Избегайте конденсации влаги внутри газосигнализатора

Конденсат, образующийся внутри газосигнализатора, может привести к закупорке или адсорбции газа и, как следствие, некорректной работе прибора. По этой причине необходимо избегать конденсации влаги. В дополнение к выбору места использования необходимо внимательно контролировать температуру и влажность у точки отбора, чтобы избежать конденсации влаги. Внимательно изучите условия работы газосигнализатора.

Запрещается использование газосигнализатора рядом с радиопередатчиками

- Наличие радиопередатчика рядом с газосигнализатором может негативно отражаться на работе и, как следствие, показаниях газосигнализатора. В случае использования радиопередатчика его следует использовать на таком удалении от газосигнализатора, на котором он не оказывает влияния на показания прибора.
- Не используйте газосигнализатор рядом с устройствами, излучающими мощные электромагнитные волны (высокочастотные устройства и устройства высокого напряжения).

Убедитесь, что индикатор работы насоса на экране газосигнализатора вращается

Если индикатор работы насоса (вентилятор) на экране прибора не вращается, измерение концентрации не может быть выполнено корректно. Проверьте уровень расхода.

Убедитесь, что индикатор состояния газосигнализатора на экране мерцает

Если индикатор состояния прибора (сердце) на экране прибора не мерцает, измерение концентрации не может быть выполнено корректно.

Рекомендуется регулярно выполнять обслуживание газосигнализатора

Поскольку газосигнализатор призван обеспечивать защиту персонала и имущества, необходимо проводить регулярное обслуживание газосигнализатора. Отсутствие обслуживания может привести к падению чувствительности датчика и, как следствие, неточным показаниям.

ВНИМАНИЕ

Другое

- Необдуманные нажатия на кнопки газосигнализатора могут изменить настройки и отключить тревожную сигнализацию. Рекомендуется использовать газосигнализатор в полном соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Не роняйте газосигнализатор и не подвергайте ударным нагрузкам. Это может привести к ухудшению чувствительности прибора.
- Не рекомендуется использовать газосигнализатор в момент его зарядки.
- Хотя газосигнализатор предназначен для контроля кислорода, оксида углерода, сероводорода и углеводородов, рабочая зона может содержать и другие газы, которые могут оказывать негативное воздействие на датчики прибора. В частности, не рекомендуется использовать газосигнализатора в присутствии следующих газов:
- 1. Высокие концентрации производных серы (H2S и SO2)
- 2. Галогенные газы (производные хлора и хлорфторуглероды)
- 3. Производные кремния
 - Не используйте газосигнализатор в присутствии перечисленных выше газов, поскольку это может привести к сокращению срока службы датчика и некорректным показаниям прибора. При использовании газосигнализатора в присутствии производных кремния рекомендуется проверить чувствительность датчика перед следующим использованием прибора.
- Запрещается использовать колющие и режущие предметы для открытия крышки динамика. Это может привести к выходу динамика из строя или попаданию посторонних предметов внутрь газосигнализатора.
- Запрещается удалять защитную панель с ЖКД, поскольку это может привести к нарушению пыле- и влагозащищенности газосигнализатора.
- Не рекомендуется заклеивать окно ИК-порта, поскольку это блокирует передачу данных на ПК.

Замена элементов питания

- Выключите питание газосигнализатора прежде, чем извлечь элементы питания.
- Менять элементы питания следует одновременно все три элемента за раз.
- Уделите особое внимание полярности элементов питания.

Использование

- В условиях низких температур время работы газосигнализатора сокращается в связи с ухудшением свойств элементов питания.
- В условиях низких температур скорость реакции жидкокристаллического экрана газосигнализатора снижается.
- Калибровку газосигнализатора чистым воздухом следует выполнять при температуре, влажности и давлении, приближенным к тем, в которых эксплуатируется прибор, и на свежем воздухе.
- При значительной разнице между температурами хранения и эксплуатации более чем на 15°C рекомендуется включить питание газосигнализатор и подождать около 10 минут, после чего выполнить калибровку чистым воздухом.
- При очистке газосигнализатора запрещается выливать воду или органические растворители на поверхность прибора. Поверхность прибора под действием жидкостей может деформироваться или поменять цвет.
- Если газосигнализатор не используется в течение длительного времени, рекомендуется включать прибор каждые 6 месяцев и проверять состояние насоса в течение 3 минут. Если не включать прибор в течение длительного времени, смазка, используемая в насосе, может затвердить и препятствовать нормальной работе прибора.
- Если газосигнализатор не используется в течение длительного времени, перед хранением необходимо извлечь из него элементы питания. Утечка из элементов питания может привести к возгоранию или ожогам.
- При использовании газосигнализатора после длительного хранения прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить калибровку. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

2.4 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Газосигнализатор оснащается встроенным насосом.

Газосигнализатор GX-6000 позволяет осуществлять одновременное измерение до 6 газов с помощью 6 датчиков. Стандартный набор датчиков – датчик углеводородов (LEL), кислорода (O2), сероводорода (H2S) и оксида углерода (CO). Два оставшихся датчика представляют собой интеллектуальные датчики, состоящие из собственно чувствительной части и процессора, которые соединяются с основным блоком газосигнализатора и передают цифровой сигнал. Принципы измерения, используемые в интеллектуальных датчиках, описаны в приложении к данному руководству.

В качестве элементов питания в GX-6000 могут использоваться щелочные элементы питания (батарейный блок BUD-6000) или аккумуляторы Li-ion (аккумуляторный блок BUL-6000). Конструкция блока питания допускает самостоятельную замену силами пользователей. Процедуры по зарядке и замене элементов питания допускается выполнять исключительно во взрывобезопасных зонах. Зарядка блока BUL-6000 должна осуществляться с помощью специального адаптера (BC-6000) или калибровочной станции SDM-6000.

Маркировка взрывозащиты

- Ex ia IIC T4 Ga
 - G Ex ia IIC T4 Ga
- Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +50°C
- Диапазон температур при зарядке: 0°C ~ +40°C

Данные по электропитанию

• Аккумуляторный блок BUL-6000

Две параллельно подключенные ячейки производства Maxell (INR18650PB1), SDI (INR18650-15M) или SONY (US18650VT3).

 $U_m = 250B$

• Батарейный блок BUD-6000

Три щелочные батарейки типа AA производства TOSHIBA (LR6).

Сертификаты

IECEx: IECEx _____ATEX: 15 ATEX 6171

Перечень стандартов

IEC 60079-0:2011 EN60079-0:2012
 IEC 60079-11:2011 EN60079-11:2012
 IEC 60079-26:2006 EN60079-26:2007

ВНИМАНИЕ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ СУХИЕ БАТАРЕИ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ АА ТИПА LR6, ВЫПУСКАЕМЫЕ TOSHIBA.

Расшифровка номера изделия

INST. No. <u>0 0 000 0000 00</u> A B C D E

А: год изготовления (0-9)

В: месяц изготовления (1-9, ХҮХ - окт.-дек.)

С: номер партии

D: серийный номер

Е: код завода-изготовителя



RIKEN KEIKI CO., LTD. 2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan

Тел.: +81 3 3966 1113 Факс: +81 3 3558 0110

Эл.почта: <u>intdept@rikenkeiki.co.jp</u> Сайт: http://www.rikenkeiki.co.jp

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

3.1 ОСНОВНОЙ БЛОК И СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распакуйте газосигнализатор и проверьте содержимое упаковки. В случае нехватки принадлежностей обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.

основной блок

За информацией по наименованию и функциям компонентов газосигнализатора обращайтесь к разделу 3.2 «НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ» (стр.15).



ОСНОВНОЙ БЛОК GX-6000

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аккумуляторный блок BUL-6000 1 шт. Резиновый чехол

Зарядное устройство 1 шт.



1 шт.

Защищает прибор от ударов и падений



Поясной зажим 1 шт.

Позволяет закрепить прибор на ремне



Зонд 1 шт.



Ремешок 1 шт.



Защитная пленка

1 шт.

Защищает экран прибора от царапин



Гарантийный талон Руководство по эксплуатации

ОПАСНОСТЬ

О взрывозащите

- Запрещается вносить изменения в корпус и электрические цепи газосигнализатора.
- При измерении концентрации кислорода не рекомендуется выполнять измерения воздушной смеси, отличной от смеси воздуха с углеводородами, парами или токсичными газами.
- При использовании газосигнализатора во взрывоопасной среде необходимо предпринять следующие меры по защите от статического напряжения:
 - 1. Необходимо использовать антистатическую одежду и токопроводящую обувь
 - 2. В помещениях следует находиться на токопроводящем половом покрытии (с сопротивлением утечки $10M\Omega$ или менее)
- Для совместного использования с газосигнализатором доступны два вида блоков питания: аккумуляторный блок BUL-6000 и батарейный блок BUD-6000. Электрическая спецификация газосигнализатора выглядит следующим образом:

Цепь интеллектуального датчика №1: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,770А, допустимая мощность – 0,787Вт

Цепь интеллектуального датчика №2: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,770А, допустимая мощность – 0,787Вт

Основная цепь: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 1,112, допустимая мощность – 0,137Вт

Цепь насоса: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,770А, допустимая мощность – 0,787Вт

Цепь мотора: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,209А, допустимая мощность – 0,214Вт

Цепь устройства звуковой сигнализации: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,355А, допустимая мощность – 0,363Вт

ПРИМЕЧАНИЕ

- Зарядное устройство можно крепить на DIN-рейку. Для этого необходимо использовать DIN-рейку типа ТН35 (IEC715).
- Установите выступ зарядного устройства на выпирающую часть рейки, затем закрепите фиксатор.
- Для того, чтобы снять зарядное устройство, потяните фиксатор вниз.



дополнительные принадлежности

Батарейный блок BUD-6000 1 шт.



Щелочные батарейки АА 3 шт.



Различные фильтры

Различные калибровчные смеси


ПО для регистрации данных

Пакеты для сбора газа

3.2 НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ

В данном разделе описываются наименования и функции основного блока, блока питания и экрана газосигнализатора.

основной блок



Наименование	Основная функция	
(1) Экран	Отображает концентрацию газов и иную информацию.	
(2) Отверстие динамика	Осуществляет звуковую сигнализацию.	
(3) Сигнальные лампы	Осуществляет световую сигнализацию (загорается красным при сигнализации).	
(4) Лампа подсветки	Зажигается при длительном нажатии на кнопку с символом 🍟	
(5) ИК-порт	Используется для передачи данных с прибора на ПК.	
(6) Кнопка ▲ /AIR	Используется для выполнения установки нуля и для перемещения вверх в меню.	
(7) Кнопка ▼/SHIFT/PANIC	Используется для перемещения вниз в меню. Длительное нажатие на кнопку принудительно включает тревогу в опасных ситуациях.	
(8) Кнопка DISP/LOCK	Переводит в режим DISP и переключает страницы. Длительное нажатие кнопки в режиме поворота (стр.56) фиксирует положение	

	экрана.		
(9) Кнопка RESET/ 👸	Используется для подтверждения и сброса тревожной		
	сигнализации. Длительное нажатие на кнопку включает лампу		
	подсветки.		
(10) Кнопка POWER/ENTER	Используется для включения/выключения газосигнализатора, а		
	также для подтверждения выбор в режиме DISP и		
	пользовательском режиме.		
(11) Входное отверстие	Используется для отбора газовой среды.		
(12) Выходное отверстие	Используется для стравливания отработанного газа.		
(13) Крепление наручного	Используется для крепления наручного ремешка.		
ремешка			
(14) Крышка датчиков	Обеспечивает защиту установленных датчиков. Крышку следует		
	открывать исключительно в случае необходимости замены датчика.		
(15) Крышка фильтра	Обеспечивает защиту фильтра. Крышку следует открывать		
	исключительно в случае необходимости замены фильтра или при		
	обслуживании.		
(16) Рычаг блока питания	Используется для фиксации блока питания прибора.		
(17) Клеммы блока питания	Используются для подачи питания с блока питания на		
	газосигнализатор.		

/!\ОПАСНОСТЬ

- Запрещается использовать колющие и режущие предметы для открытия крышки динамика. Это может привести к выходу динамика из строя или попаданию посторонних предметов газосигнализатора.
- Запрещается удалять защитную панель с ЖКД, поскольку это может привести к нарушению пыле- и влагозащищенности газосигнализатора.
- Не рекомендуется заклеивать окно ИК-порта, поскольку это блокирует передачу данных на ПК.


ПРИМЕЧАНИЕ

В данном руководстве по эксплуатации кнопки, которые имеют несколько функций, описываются следующим образом. Например, кнопка POWER/ENTER:

- Кнопка POWER используется для включения/выключения газосигнализатора
- Кнопка ENTER используется для подтверждения выбранных настроек.

БЛОК ПИТАНИЯ

<АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК BUL-6000>




<БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК BUD-6000>



ЭКРАН

<НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ>



Номер	Наименование	Основная функция
(1)	Индикатор состояния	Отображает статус газосигнализатора.
Мерцает при нормально		Мерцает при нормальной работе.
(2)	Индикатор уровня заряда Отображает уровень заряда элементов питания.	
		См. примечание внизу страницы.
(3)	Индикатор времени	Отображает текущее время.
(4)	Индикатор работы насоса	Отображает статус насоса.
		Вращается при нормальной работе.
(5)	Значение концентрации	
	углеводородов	
(6)	Значение концентрации	
	кислорода	
(7)	Значение концентрации	Отображает текущее значение концентрации в числовом
	сероводорода	выражении.
(8)	Значение концентрации	
	оксида углерода	
(9)	Значение концентраций	
	выбранных газов	
(10)	Шкала	Отображает текущую концентрацию в графическом
		выражении.


ПРИМЕЧАНИЕ _

- Расположение измеряемых газов может быть изменено. См. раздел «Смена расположения измеряемых газов» (стр.64).
- Уровень заряда элементов питания отображается следующим образом:
 - Достаточный заряд
 - Низкий заряд
 - **Т**ребуется зарядка (замена элементов питания)

Если уровень заряда упадет ниже данного значения, индикатор заряда начнет мерцать.

<РЕЖИМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ>

- В газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако, по умолчанию данный режим отключен. Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.
- Максимальное значение шкалы в режиме течеискателя можно выбрать из следующих значений: 500, 1000, 2000 и 5000 ppm.
- Ниже приведен пример экрана газосигнализатора в режиме течеискателя.



Номер	Наименование	Основная функция		
(1)	Индикатор состояния	Отображает статус газосигнализатора.		
		Мерцает при нормальной работе.		
(2)	Индикатор уровня заряда	Отображает уровень заряда элементов питания.		
		См. примечание на стр.18.		
(3)	Индикатор времени	Отображает текущее время.		
(4)	Индикатор работы насоса	Отображает статус насоса.		
		Вращается при нормальной работе.		
(5)	Значение концентрации	Отображает текущее значение концентрации в числовом		
		выражении.		
(6)	Значение полной шкалы	Отображает значение полной шкалы в режиме течеискателя.		
	течеискателя			
(7)	Шкала	Отображает текущую концентрацию в графическом		
		выражении.		

4. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1 АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

<ТИПЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ>

Тревожная сигнализация активируется, когда концентрация измеряемого газа(ов) достигает или превышает установленное значение (см.таблицу порогов сигнализации ниже). Тревожная сигнализация работает по принципу самоблокировки: после того, как концентрация опускается ниже установленного значения, сигнализация не снимается.


Тревожная сигнализация делится на следующие типы: первая сигнализация (AL1), вторая сигнализация (AL2), среднесменная концентрация (TWA), кратковременная (STEL) и избыточная (OVER).

Тип сигнализации	AL1	AL2	TWA	STEL	OVER
Кислород (О2)	19,5%	23,5%	-	-	40%
Горючие газы (НС/СН4)	10%LEL	50%LEL	-	-	100%LEL
Сероводород (H2S)	5,0 ppm	30,0 ppm	10,0 ppm	15 , 0 ppm	100,0 ppm
Оксид углерода (СО)	25 ppm	50 ppm	25 ppm	200 ppm	500 ppm
ЛОС <ppb></ppb>	4300 ppb	6000 ppb	-	-	50000 ppb
ЛОС <ppm></ppm>	400,0 ppm	600,0 ppm	42,0 ppm	60,0 ppm	6000 ppm
Диоксид серы (SO2)	2,00 ppm	5,00 ppm	2,00 ppm	5,00 ppm	6,00 ppm
Двуокись азота (NO2)	3,00 ppm	6,00 ppm	3,00 ppm	-	9,00 ppm
Синильная кислота (HCN)	5,0 ppm	10,0 ppm	-	4,7 ppm	15,0 ppm

<ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ>


При активации тревожной сигнализации одновременно включаются звуковая и световая, а также вибросигнализация. Активация происходит в два шага.

Тип сигнализации	AL1	AL2	TWA	STEL	OVER
Звуковая	Повторяющиеся	Повторяющиеся	Повторяющиеся	Повторяющиеся	Повторяющиеся
	громкие и тихие	громкие и тихие	громкие и тихие	громкие и тихие	громкие и тихие
	звуковые	звуковые сигналы	звуковые	звуковые	звуковые
	сигналы с	с интервалом в	сигналы с	сигналы с	сигналы с
	интервалом в 1	0,5 сек	интервалом в 1	интервалом в 1	интервалом в 1
	сек.		сек.	сек.	сек.
Световая	Мерцающие с	Мерцающие с	Мерцающие с	Мерцающие с	Мерцающие с
	интервалом в 1	интервалом в 0,5	интервалом в 1	интервалом в 1	интервалом в
	сек. светодиоды.	сек. светодиоды.	сек.	сек.	0,5 сек.
			светодиоды.	светодиоды.	светодиоды.
Вибрация	Вибрация в тревожном состоянии				



<ЭКРАН ПРИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ>

При возникновении тревоги на экране попеременно отображается концентрация газа и тип сигнализации. В тех случаях, когда концентрация выходит за границы диапазона измерения, на экране отображается "OVER".



пғимег: концентрация метана (CH4) - 10%LEL сработала сигнализация AL1

Тип	AL1	AL2	TWA	STEL	OVER
сигнализации	ALI	ALZ	IVVA	SILL	OVER
ЖК-экран	Попеременно	Попеременно	Попеременно	Попеременно	Попеременно
	отображаются	отображаются	отображаются	отображаются	отображаются
	значение	значение	значение	значение	значение
	концентрации и				
	AL1	AL2	TWA	STEL	OVER



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Возникновение тревожной сигнализации говорит о серьезной опасности. В случае тревожной сигнализации следует принять необходимые меры.

ПРИМЕЧАНИЕ_

• Проверить работоспособность тревожной сигнализации можно с помощью функции теста тревожной сигнализации в режиме DISP (стр.49). Обратите внимание, что содержимое на экране в ходе выполнения теста меняться не будет.

4.2 АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТИ


Сигнализация о неисправности активируется, когда в работе газосигнализатора обнаружены неполадки. Сигнализация о неисправности работает по принципу самоблокировки.

Вызвать сигнализацию о неисправности могут проблемы в работе системы, источника питания, часов, насоса, датчика и проблема с калибровкой.

В ответ на сигнализацию о неисправности включается звуковая и световая сигнализации.

- Звуковая: повторяющиеся звуковые сигналы с интервалом в 1 сек.
- Световая: мерцающие с интервалом в 1 сек. светодиоды

Ниже представлены примеры экрана газосигнализатора при сигнализации о неисправности.



В случае возникновения сигнализации о неисправности необходимо определить причину неисправности и принять меры для ее устранения. Если проблемы в работе газосигнализатора регулярно повторяются, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

СБОЙ КАЛИБРОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

• За дополнительной информацией о самых распространенных неисправностях (кодах ошибки) обращайтесь к разделу «УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК» (стр. 90).

4.3 ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

Данная функция активируется вручную с целью уведомить окружающих об опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Функция тревожной кнопки призвана помочь персоналу в принятии решений. Результаты измерения не призваны обеспечить безопасность или сохранность жизни. Не стоит полагаться исключительно на работу данной функции при использовании газосигнализатора.
- Используйте тревожную кнопку грамотно, убедившись в ситуации.

<СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЖАТИИ НА ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ>

Тип сигнализации	Предварительная	Основная
Звуковая	Повторяющиеся короткие высокотональные	Повторяющиеся громкие и тихие звуковые
	сигналы с интервалом в 0,5 сек.	сигналы с интервалом в 1 сек
Световая	Мерцающие с интервалом в 0,5 сек.	Мерцающие с интервалом в 1 сек. светодиоды.
	светодиоды.	

<ВКЛЮЧЕНИЕ И ШАБЛОН ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ>

Для того чтобы активировать сигнализацию удерживайте кнопку PANIC. Основная сигнализация включается по истечении 5 секунд с момента включения предварительной тревоги.



ПРИМЕЧАНИЕ

• Для того, чтобы остановить предварительную или основную тревогу, вызванную нажатием тревожной кнопки, нажмите кнопку RESET.

4.4 СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПАДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Данная функция активируется, когда встроенный в газосигнализатор датчик движения не регистрирует перемещение пользователя газосигнализатора в течение установленного промежутка времени.

По умолчанию функция сигнализации о падении человека отключена и недоступна для использования. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Функция сигнализации о падении человека призвана помочь персоналу в принятии решений. Результаты измерения не призваны обеспечить безопасность или сохранность жизни. Не стоит полагаться исключительно на работу данной функции при использовании газосигнализатора.
- Используйте функцию сигнализации о падении человека грамотно, убедившись в ситуации.

<СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПАДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА>


Тип сигнализации	Предварительная 1	Предварительная 2	Основная
Звуковая	Повторяющиеся короткие	Повторяющиеся короткие	Повторяющиеся громкие и тихие
	высокотональные сигналы	высокотональные сигналы с	звуковые сигналы с интервалом в
	с интервалом в 1 сек.	интервалом в 0,5 сек.	1 сек
Световая	Мерцающие с интервалом	Мерцающие с интервалом в	Мерцающие с интервалом в 1 сек.
	в 1 сек. светодиоды.	0,5 сек. светодиоды	светодиоды.

<0ТОБРАЖЕНИЕ И ШАБЛОН СИГНАЛИЗАЦИИ>

В случае отсутствия перемещения пользователя загораются светодиоды и последовательно активируется тревога: первая предварительная, вторая предварительная и основная. При срабатывании сигнализации о падении человека на экране вместо часов выводится сообщение MAN DOWN.

Шаблон сигнализации о падении человека выглядит следующим образом:

- Первая предварительная: 60 секунд с момента отсутствия движения
- Вторая предварительная: 75 секунд с момента отсутствия движения
- Основная: 90 секунд с момента отсутствия движения



ПРИМЕЧАНИЕ __

- Предварительная сигнализация о падении человека автоматически отключается и переводит газосигнализатор в режим измерения, как только датчик зарегистрирует перемещение пользователя.
- Для того чтобы отключить сигнализацию о падении человека, нажмите кнопку RESET.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРА

Перед использованием газосигнализатора данное руководство следует изучить не только тем, кто впервые знакомится с газосигнализатором, но и тем, кто уже имел опыт работы с ним – в целях улучшения знаний и дополнительного опыта. Игнорирование этой информации может повредить газосигнализатор или привести к неточным показаниям.

5.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед тем, как включать газосигнализатор, необходимо проверить следующие пункты:

- Убедитесь, что заряд установленных элементов питания находится на достаточном уровне
- Убедитесь, что в зонде нет перегибов и повреждений
- Убедитесь в отсутствии загрязнений в пылеулавливающем фильтре
- Убедитесь, что зонд плотно надет на входное отверстие газосигнализатор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА (BUD-6000)

При первом использовании аккумуляторного блока или в случае низкого заряда аккумулятора необходимо осуществить зарядку с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства.



ОПАСНОСТЬ

- Замену аккумулятора допускается проводить исключительно во взрывобезопасной зоне.
- Зарядку аккумулятора допускается проводить исключительно во взрывобезопасной зоне.
- Зарядку аккумулятора следует проводить при температуре от 0 до 40°С.
- Спецификация аккумуляторного блока: максимальное напряжение 4,2В рабочая температура -20 ~ 50°С.


ВНИМАНИЕ

- Запрещается пользоваться газосигнализатором в момент зарядки. В момент зарядки невозможно получить корректные показания. Более того, элементы питания при таком использовании быстрее изнашиваются.
- Запрещается заряжать аккумуляторы, если газосигнализатор покрыт влагой. Зарядное устройство не является пыле- и влагозащищенным.
- Зарядное устройство не является взрывозащищенным.
- После подключения аккумуляторного блока надежно закройте крышку блока. Если крышка закреплена ненадежно, блок может выпасть или внутрь него может попасть влага.
- Будьте аккуратны и не повредите резиновую прокладку.
- В целях сохранения пыле- и влагозащищенности газосигнализатора рекомендуется менять резиновую прокладку каждые 2 года независимо от состояния прокладки.

<ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА>

1. Подключите DC-разъем AC-адаптера в DC-разъем зарядного устройства.

Уложите провод в канал на тыловой стороне зарядного устройства.



2. Включите вилку АС-адаптера в розетку.

3. Установите газосигнализатора в зарядное устройство.

После установки газосигнализатора на зарядном устройстве загорится красный индикатор зарядки. На полную зарядку газосигнализатора требуется порядка 3 часов. По завершении зарядки индикатор отключится.




4. По завершении зарядки вытащите вилку АС-адаптера из розетки.

<извлечение/установка аккумуляторного блока>

1. Убедитесь, что питание газосигнализатора выключено.


Если питание включено, нажмите кнопку POWER и удерживайте до того, как газосигнализатор выключится.

2. Сдвиньте фиксатор вправо и нажмите на него.



Сдвиньте фиксатор вправо Нажмите

3. Извлеките аккумуляторный блок из корпуса газосигнализатора.





ВНИМАНИЕ

• Если зарядное устройство не используется, выключите его из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки аккумуляторного блока убедитесь, что фиксатор надежно закрыт.
- Если фиксатор не закрыт, аккумулятор может выпасть или внутрь него может попасть влага. Влага так же может попасть внутрь, если между крышкой и аккумулятором размещен посторонний предмет.
- В ходе зарядки аккумулятор может нагреваться, однако, это нормальное явление.
- Процедура зарядки может привести к нагреву корпуса газосигнализатора. По завершении зарядки оставьте его, как минимум, на 10 минут, прежде чем приступить к работе. В случае использования газосигнализатора в нагретом состоянии показания прибора не могут считаться корректными.
- Полностью заряженный аккумулятор не может быть перезаряжен.
- При необходимости можно осуществлять зарядку аккумулятора после того, как он извлечен из газосигнализатора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙНОГО БЛОКА (BUD-6000)

В случае использования опционального батарейного блока взамен стандартно поставляемого аккумуляторного в качестве источника питания газосигнализатора используются три щелочных элемента питания типоразмера АА.

При первом использовании батарейного блока или в случае низкого заряда батарей замените их в соответствии с описанной ниже процедурой.



ОПАСНОСТЬ

- Замену батарейного блока допускается проводить исключительно во взрывобезопасной зоне.
- Замену сухих элементов питания допускается проводить исключительно во взрывобезопасной зоне.
- Спецификация батарейного блока: максимальное напряжение 4,95В источник питания: элементы питания LR6 (выпускаются Toshiba, 1,5В DC) 3 шт. рабочая температура -20 ~ 50°С.



ВНИМАНИЕ

- Перед заменой элементов питания отключите питание газосигнализатора.
- Замену сухих элементов питания допускается проводить исключительно во взрывобезопасной зоне, где нет взрывоопасных газов.
- Замену трех элементов питания следует осуществлять одновременно.
- При установке следует обращать внимание на полярность элементов питания.
- После установки элементов питания убедитесь, что фиксатор надежно закрыт. Если фиксатор не закрыт, элементы питания могут выпасть или внутрь корпуса может попасть влага. Влага так же может попасть внутрь, если между крышкой и аккумулятором размещен посторонний предмет.


<извлечение/установка батарейного блока>

1. Убедитесь, что питание газосигнализатора выключено.

Если питание включено, нажмите кнопку POWER и удерживайте до того, как газосигнализатор выключится.


2. Сдвиньте фиксатор вправо и нажмите на него.






Сдвиньте фиксатор вправо Нажмите

3. Извлеките батарейный блок из корпуса газосигнализатора.



- После установки батарейного блока убедитесь, что фиксатор надежно закрыт.
- Если фиксатор не закрыт, элементы питания могут выпасть или внутрь корпуса может попасть влага. Влага так же может попасть внутрь, если между крышкой и аккумулятором размещен посторонний предмет.




<ЗАМЕНА СУХИХ БАТАРЕЙ>

1. Освободите стопорную пластину крышки батарейного блока.




2. Откройте крышку батарейного блока.




3. Установите новые элементы питания, обращая внимание полярности.

Извлеките старые элементы питания.




4. Закройте крышку батарейного блока и зафиксируйте стопорную пластину.

Зафиксируйте стопорную пластину до щелчка.



подключение конического зонда

Перед тем как приступить к измерениям, необходимо подключить конический зонд к входному отверстию газосигнализатора.





• Запрещается использовать конические зонды, отличные от рекомендованных Riken Keiki.

5.3 ВКЛЮЧЕНИЕ


После включения питания на экране газосигнализатора будут отображены различные настройки, включая дату и установленные значения тревожной сигнализации. После этого газосигнализатор перейдет в нормальный режим измерения.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для того чтобы включить газосигнализатора, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку POWER/ENTER.




После этого зажигается экран.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Помимо нормального режима измерения, в газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако, по умолчанию данный режим отключен и недоступен. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.
- При включении питания газосигнализатора с активной функцией течеискателя на экране отображается меню для выбора режима работы. Выберите подходящий режим и нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН

После включения питания на экране газосигнализатора будут последовательно отображены различные данные. Последовательность вывода приведена ниже.





• Выполните калибровку воздухом (стр.33), прежде чем приступить к измерениям.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае обнаружения неисправности датчика на месте значения концентрации измеряемого газа появится сообщение FAIL и будет активирована сигнализация о неисправности. В данном случае, чтобы сбросить сигнализацию, необходимо нажать кнопку RESET. Однако, если неисправны все датчики, сбросить сигнализацию не удастся. После сброса сигнализации на месте значения концентрации, получаемого с неисправного датчика, будет отображаться «- - ». Это значит, что измерение концентрации не производится. Незамедлительно обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.
- В случае обнаружения неисправности часов на экране появится сообщение FAIL CLOCK и будет активирована сигнализация о неисправности. Чтобы сбросить сигнализацию, нажмите кнопку **RESET**. Сигнализация будет временно сброшена и газосигнализатор перейдет в режим измерения с некорректно установленными часами.

WARM-UP

• Отображается при инициализации.

DATE

• Отображает год/месяц/день и время. Формат даты/времени устанавливается через пользовательский режим (стр.61).

BATTERY

- Отображает уровень заряда аккумулятора (напряжение) в верхней части экрана
- Отображает тип используемого элемента питания в центре экрана
- Отображает тип сигнализации (самоблокировка) в нижней части экрана

GAS

• Отображает наименование измеряемых газов. Принцип измерения для некоторых газов отображается с помощью следующих символов.

0.00pantae.e.e.enomo=pro-orienj/ro=jrnt-orimoorioor		
Символ	Измеряемый газ	Принцип измерения
Ø	Летучие органические соединения (ЛОС)	Фотоионизационный
©	Диоксид серы (SO2) Двуокись азота (NO2) Синильная кислота (HCN)	Электрохимический

GAS SMART 1/GAS SMART 2

• В случае использования датчика ЛОС отображает выбранную настройку (наименование газа). См. «Настройка показаний ЛОС» (стр.57)

F.S.

• Отображает шкалу (максимальное значение) измеряемого газа.

AL1/AL2

• Отображает значение первого/второго порога тревожной сигнализации.

STEL

• Отображает значение порога тревожной сигнализации для кратковременной концентрации. Под кратковременной концентрацией понимают значение концентрации токсичного газа, которое при кратковременном воздействии в течение 15 минут на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний (при условии, что оно не превосходит значение среднесменной концентрации).

TWA

• Отображает значение порога тревожной сигнализации для среднесменной концентрации. Под среднесменной концентрацией понимают усредненное значение концентрации токсичного газа, которое при повседневном воздействии в течение 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний.

5.4 КАЛИБРОВКА ВОЗДУХОМ

Под калибровкой воздухом понимается процедура установки нуля для правильного выполнения измерений концентрации.

1. Нажмите и удерживайте кнопку AIR, находясь в режиме измерения.

На экране появится сообщение HOLD AIR KEY.





Удерживайте кнопку AIR нажатой. При этом экран газосигнализатора будет выглядеть, как на рисунке справа.


Если кнопка AIR нажата недостаточно долго, установка нуля произведена не будет.



2. Отпустите кнопку AIR после того, как на экране появится сообщение RELEASE AIR KEY.



По завершении процедуры установки нуля на экране появится сообщение ZERO ADJUSTED.



В случае удачного завершения процедуры установки нуля газосигнализатор автоматически вернется в режим измерения.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед выполнением процедуры калибровки чистым воздухом убедитесь в чистоте окружающего воздуха. Если в атмосфере присутствуют другие газы, процедура калибровки не может быть выполнена корректно, поэтому в случае утечки газа может привести к опасным последствиям.



/!\ВНИМАНИЕ

- Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе.
- Выполнять калибровку следует после того, как показания газосигнализатора стабилизировались.
- В тех случаях, когда разница между температурой хранения и рабочей температурой отличается более чем на 15°С, включите газосигнализатор и оставьте его примерно на 10 минут в помещении со схожими температурными условиями, а затем выполните калибровку на чистом воздухе.


ПРИМЕЧАНИЕ __

• В случае если калибровка завершилась неудачей, на экране на месте значения концентрации газа появится сообщение «FAIL SENSOR». Нажмите кнопку RESET, чтобы сбросить сигнализацию о неисправности. После сброса на экране будет отображено значение до выполнения калибровки.

5.5 ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ


После перехода газосигнализатора в режим измерения поднесите конический зонд к зоне измерения и посмотрите, как меняется концентрация на экране.

<НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ>



<РЕЖИМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ>

В газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако по умолчанию данный режим отключен. Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.





<mark>¹</mark>\опасность

- При выполнении измерений в канализационном коллекторе или ином замкнутом пространстве запрещается склоняться или заглядывать в отверстие во избежание асфиксии или отравления присутствующими газами.
- В ходе измерения воздух с недостаточным содержанием кислорода или содержащий токсичные газы стравливается через выходное отверстие газосигнализатора. Запрещается вдыхать отработанный газ.
- В ходе измерения высоких концентраций углеводородов (100%LEL и выше) газ стравливается через выходное отверстие газосигнализатора. Запрещается использовать газосигнализатор вблизи источников открытого огня.



/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Газосигнализатор разработан для отбора газовой среды при нормальном атмосферном давлении. При подаче на вход или выход газосигнализатора избыточного давления может произойти внутренняя утечка измеряемых газов, которая приведет к возникновению опасности для здоровья и жизни. Убедитесь, что избыточного давления на входе или выходе газосигнализатора нет.
- Не подносите конический зонд газосигнализатора к точке отбора с давлением, превышающим нормальное. Это может привести к повреждению насоса.
- Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе.
- Тревожная сигнализация является сигналом крайней опасности. Следует своевременно предпринять соответствующие действия.
- При срабатывании сигнализации о низком заряде элементов питания измерения не могут выполняться. Если в ходе измерения возникла сигнализация о низком заряде, необходимо выключить питание газосигнализатора и заменить элементы питания в безопасном месте.
- Запрещается закрывать или заклеивать отверстие динамика, поскольку данные действия блокируют звуковую сигнализацию.



<mark>!\</mark>ВНИМАНИЕ


- Для правильной работы датчика горючих газов (%LEL) требуется определенная концентрация кислорода.
- При выполнении измерений кислорода в инертной среде концентрация двуокиси углерода не должна превышать 15%. Если концентрация двуокиси углерода превышает 15%, необходимо свести к минимуму время измерения кислорода, поскольку длительное использование газосигнализатора в условиях повышенной концентрации двуокиси углерода может значительно сократить срок службы датчика кислорода.
- Выполнение измерений высоких концентраций горючих газов (%LEL) может значительно сократить срок службы датчика. Если о факте наличия высоких концентраций горючих газов в точке отбора известно заранее, установите функцию защиты датчика (стр. 44) в положение ОN (ВКЛ).

- При низких температурах время работы газосигнализатора будет меньше привычного по причине снижения производительности элементов питания.
- При низких температурах время реакции ЖК-экране будет меньше привычного.
- При измерении избыточной концентрации (т.е. превышающей 100%LEL) горючих газов некоторое количество газа может остаться в коническом зонде или фильтра в связи с явлением адсорбции газа. После этого следует произвести очистку воздуха и прокачивать его через насос, пока концентрация измеряемого газа не вернется к значению о%LEL. Выполнение калибровки в условиях присутствия целевого газа не позволит выполнить процедуру корректно и станет причиной неточных показаний газосигнализатора.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

<НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ>


Газосигнализатор переходит в данный режим сразу после включения питания.



<РЕЖИМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ>

В газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако, по умолчанию данный режим отключен (в положении OFF). Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.

При включении питания газосигнализатора с активной функцией течеискателя (в положении ON) на экране отображается меню для выбора режима работы. При выборе режима течеискателя последовательность вывода будет выглядеть следующим образом.




- Максимальное значение шкалы в режиме течеискателя можно выбрать из следующих значений: 500, 1000, 2000 и 5000 ppm. Переключать максимальное значение можно нажатием на кнопку DISP.
- В случае использования режима течеискателя для измерения оксида углерода (СО) можно настроить газосигнализатор таким образом, чтобы концентрация газа и пиковое значение выводились на экран попеременно нажатием кнопки RESET. Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.

РУЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ

В ходе измерений можно записать во внутреннюю память устройства до 256 значений концентрации. Как только количество записей достигнет максимума, записанные данные начнут перезаписываться, начиная с самых старых.

1. Нажмите и удерживайте кнопки AIR и SHIFT, находясь в режиме измерения. Последовательность вывода будет выглядеть следующим образом: номер ячейки памяти, идентификатор станции, дата записи и сохраненные значения концентрации.





2. Нажмите кнопку ENTER.

После нажатия на кнопку ENTER на экране появится SAVED и данные будут записаны в память.

По завершении записи записанные данные будут отображены в той же последовательности. Чтобы продолжить сохранение данных, нажмите кнопку ENTER.



3. Нажмите кнопку DISP, чтобы выйти из режима сохранения.

Газосигнализатор перейдет в режим измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Записанные данные можно просмотреть с помощью функции журналирования (стр.53).

5.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ

• Если по завершении измерений значение концентрации одного или нескольких газов не вернулось к нулю (или, в случае датчика кислорода, к 20,9%), следует дождаться момента, когда показания вернутся к нулю и лишь затем выключить газосигнализатор.

Нажмите кнопку POWER/ENTER и удерживайте.

Чтобы выключить питание, дождитесь, пока показания прибора вернутся к нулю (или к 20.9% в случае кислорода), затем нажмите кнопку POWER/ENTER и удерживайте до выключения.



После того как прозвучит троекратный звуковой сигнал, на экране появится сообщение TURN OFF и газосигнализатор отключится.



Выключение

ПРИМЕЧАНИЕ _

• Для того чтобы выключить газосигнализатор, удерживайте кнопку до отключения экрана.



ВНИМАНИЕ

- В случае загрязнения поверхности газосигнализатора необходимо провести его чистку с помощью ветоши.
- При чистке газосигнализатора запрещается использовать органические растворители, включая спирт и бензин.

6. ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ

6.1 ПОРЯДОК ОТОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЕК

Режим DISP позволяет пользователям просматривать и менять различные настройки.

Нажмите кнопку DISP, находясь в режиме измерения.

Последовательное нажатие кнопки DISP будет выводить на экран различные настройки.



Нажмите кнопку DISP по завершении настройки.

Чтобы вернуться в режим измерения, нажмите кнопку DISP несколько раз.

Пункт	Описание	Экран	Примечание
Функция защиты датчика горючих газов <%LEL> (Только в спецификации с датчиком горючих газов)	Обеспечивает защиту датчика от высоких концентраций.	LEL SENSOR PROTECTION	Нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.47)
Отображение/очистка пиковых значений	Отображает максимальную концентрацию газа (минимальную в случае кислорода) с момента включения газосигнализатора до текущего момента.	CH4	См. стр.48

Отображение значений STEL	Отображает значения STEL	H2S 15.0 CO 200 VOC HCN ppm	
Отображение значений TWA	Отображает значения TWA	H2S 10.0 CO 25 VOC HCN ppm Ppm	
Отображение полной шкалы/порогов сигнализации/тестовый режим	Отображает значение полной шкалы, установленные пороги сигнализации, а также позволяет выполнить различные тесты для проверки сигнализации.	ALARM POINTS YES: ENTER NO: DISP	Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить свой выбор (стр.49)
Время измерения	Отображает время с момента включения газосигнализатора	OPERATION TIME 0:00	
Дата/напряжение	Отображает текущую дату и время, а также тип используемого источника питания и напряжение	DISP DATE AND BATTERY 20 / 8 / 2014 DD / MM / YYYY 10:00 4.5V BATTERY TYPE Li-ion	

			1
Оставшееся время записи	Отображает оставшееся время, в течение которого прибор может вести запись данных.	LOG REMAIN 000 HOUR	
Очистка журнала	Удаляет данные, записанные в память.	VES: ENTER NO: DISP	Нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к очистке (стр.50)
Просмотр/выбор идентификатора пользователя	Отображает и позволяет выбрать идентификатор пользователя.	USER ID	Нажмите ENTER, чтобы перейти к меню отображения/выбора (стр.51)
Просмотр/выбор идентификатора станции	Отображает и позволяет выбрать идентификатор станции.	STATION ID	Нажмите ENTER, чтобы перейти к меню отображения/выбора (стр.52)
Отображение журнала	Отображает данные, записанные в память.	REC. DATA DISP YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к отображению данных (стр.53)

Настройка экрана пиковых значений	Используется для настройки экрана пиковых значений таким образом, чтобы значение пика отображалось на шкале с правой стороны экрана.	PEAK BAR YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.54)
Настройка экрана концентрации	Используется для настройки экрана концентрации. Доступен вариант деления на 6 ячеек или последовательное отображение каждого газа.	GAS DISP YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.55)
Функция поворота экрана	Используется для поворота экрана на 180° в соответствии с положением прибора.	INVERSION SELECT YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.56)
Настройка показаний ЛОС (Только в спецификации с датчиком ЛОС)	Используется для выбора ЛОС из списка предустановленных веществ и последующего преобразования из изобутилена.	SELECT PID LIST YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.57)
Настройка инвертирования цветовой схемы экрана	Используется для инвертирования цветовой схемы экрана (со светлой на темную или наоборот).	VIII DISP LCD BACKGROUND YES: ENTER NO: DISP	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.59)

Функция возврата к английскому языку интерфейса	Используется возврата английскому интерфейса использовании	для к языку при	♥Ⅲ DISP * 言語	Нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке (стр.60)
(Только в случае использования языка, отличного от английского)	другого языка.		英語に戻す 進む:ENT. 戻る:DISP	

ПРИМЕЧАНИЕ _____

- Если в течение 20 секунд никаких действий не выполняется, прибор автоматически вернется в режим измерения.
- Нажатие кнопки DISP в режиме выбора языка возвращает прибор в режим измерения.

6.2 НАСТРОЙКИ


ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДАТЧИКА ГОРЮЧИХ ГАЗОВ (%LEL)

Тревожная сигнализация активируется, когда концентрация измеряемого газа достигает или превышает установленное значение (порог).

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран настройки функции, затем нажмите ENTER.



 Выберите положение функции защиты датчика нажатием кнопок ▲или ▼.



3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки нажмите кнопку ENTER и прибор вернется в меню, показанное в шаге №1.




ПРИМЕЧАНИЕ _

В случае выбора положения ON (ВКЛ) на месте концентрации горючего газа появится «- - - -». Кроме того, на месте часов отображается NO ALARM, а функция тревожной сигнализации отключена для всех газов.


ОТОБРАЖЕНИЕ/ОЧИСТКА ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Данное меню используется для отображения или очистки максимальных (или минимальных - в случае кислорода) значений концентрации газа с момента включения газосигнализатора до текущего момента.


1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа.



2. Удерживайте кнопку RESET, чтобы удалить пиковые значения.




3. При появлении на экране RELEASE отпустите кнопку RESET.



Пиковые значения удалены.

После удаления пиковых значений прибор вернется в меню, показанное в шаге №1.



ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛНОЙ ШКАЛЫ/ ПОРОГОВ СИГНАЛИЗАЦИИ/ ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ


Данное меню используется для отображения полной шкалы и порогов сигнализации, а также для выполнения теста сигнализации.


Обратите внимание, что в момент теста сигнализации экран газосигнализатора не меняется.


1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.





2. Нажимайте ▲или ▼, чтобы отобразить значения полной шкалы или порогов сигнализации.











Порог TWA

3. Выберите необходимый экран и нажмите кнопку ENTER.

Индикаторы сигнализации начнут мерцать красным цветом, позволяя проверить работоспособность сигнализации.

4. Нажмите кнопку ENTER, чтобы остановить тест сигнализации.

Чтобы прекратить тест сигнализации и выйти из режима отображения полной шкалы/порогов сигнализации, вернувшись к шагу №1, нажмите кнопку DISP.

ОЧИСТКА ЖУРНАЛА

Данное меню используется для очистки данных, сохраненных в память газосигнализатора.

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



2. Нажмите кнопку кнопку ENTER, чтобы очистить журнал. Нажмите DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без очистки журнала.




3. Нажмите кнопку ENTER.



Журнал очищен.


После очистки журнала прибор вернется в меню, показанное в шаге \mathbb{N}^2 1.




ПРОСМОТР/ВЫБОР ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное меню используется для отображения и выбора идентификатора пользователя.

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите идентификатор пользователя с помощью кнопок ▲ или **▼.** Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без отображения или выбора идентификатора пользователя.




3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.




- При первом использовании газосигнализатора меню выбора идентификатора выглядит, как показано на рисунке справа.
- Идентификаторы устанавливаются в пределах от 001 до 128.
- Для регистрации новых пользователей или изменения уже имеющихся требуется программное обеспечение для регистрации данных (приобретается отдельно). Обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.




ПРОСМОТР/ВЫБОР ИДЕНТИФИКАТОРА СТАНЦИИ

Данное меню используется для отображения и выбора идентификатора станции.

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите идентификатор станции с помощью кнопок ▲или **▼.** Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без отображения или выбора идентификатора станции.




3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.




- При первом использовании газосигнализатора меню выбора идентификатора выглядит, как показано на рисунке справа.
- Идентификаторы устанавливаются в пределах от 001 до 128.
- Для регистрации новых станций или изменения уже имеющихся требуется программное обеспечение для регистрации данных (приобретается отдельно). Обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.




ОТОБРАЖЕНИЕ ЖУРНАЛА

Данное меню используется для отображения сохраненных данных.

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите сохраненные данные с помощью кнопок ▲или ▼.
Записанные данные сортируются по номеру ячейке, времени и дате сохранения. В случае наличия индикатора станции, он будет отображаться под номером ячейки памяти.
Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без отображения сохраненных данных.



3. Нажмите кнопку ENTER.

На экране будет отображена выбранная ячейка памяти. Нажмите ENTER, чтобы вернуться к меню, показанному в шаге №2. Нажмите DISP, чтобы вернуться к шагу №1.



- См. «Ручное сохранение показаний» (стр.40).
- Если данные о концентрации не были сохранены, на экран будет выведено сообщение NO DATA.



НАСТРОЙКА ЭКРАНА ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Данное меню используется для настройки отображения пиковых значений таким образом, чтобы значения отображались на шкале концентрации газа с правой стороны экрана в режиме измерения.


1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



2. Выберите состояние функции с помощью кнопок ▲или ▼.


У функции предусмотрено два состояния – OFF (ВЫКЛ) и ON (ВКЛ).

Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без изменения настройки.




3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.



ПРИМЕЧАНИЕ ___


• При выборе данной настройки пиковое значение будет отображаться (мерцать) в шкале концентрации справа экрана.



НАСТРОЙКА ЭКРАНА КОНЦЕНТРАЦИИ

Данное меню используется для настройки отображения экрана концентрации. На выбор доступно два варианта: 1) единовременное отображение 6 газов, 2) последовательное отображение 1 газа. Во втором случае можно выбрать автоматическую или ручную смену газов.

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите настройку с помощью кнопок ▲или ▼.

Настройка DISPLAY ALL показывает значения концентрации 6 газов одновременно, то есть делит экран на 6 секций.


Настройка SCROLL AUTO показывает значение концентрации 1 газа, при этом газы автоматически меняются по кругу.

Настройка SCROLL MANUAL показывает значение концентрации 1 газа, при этом смена газа происходит исключительно по нажатию на кнопку ENTER. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без изменения настройки.



3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.



- Справа приводятся примеры деления экрана концентрации на 6 и 1 газ, соответственно.
- Настройка отображения концентрации сбрасывается после выключения/включения прибора.






ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА ЭКРАНА

Данное меню используется для поворота экрана на 180° в соответствии с положением газосигнализатора.


1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



Выберите настройку с помощью кнопок ▲ или ▼.


У функции предусмотрено два состояния – OFF (ВЫКЛ) и ON (ВКЛ).

Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без изменения настройки.




3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.



- Если функция поворота экрана установлена в положение OFF (то есть положение экрана зафиксировано), в правой верхней части экрана отображается символ LOCK.
- Если функция поворота экрана установлена в положение ON, положение экрана можно зафиксировать, удерживая кнопку DISP. При этом символ LOCK будет мерцать.
- Если функция поворота экрана активирована с помощью кнопки DISP, настройка будет сброшена при следующем выключении/включении газосигнализатора.



НАСТРОЙКА ПОКАЗАНИЙ ЛОС

Обычно концентрация летучих органических соединений (ЛОС) отображается после конвертации в изобутилен. Тем не менее, при необходимости можно выбрать ЛОС из списка доступных (стр.99).

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



VI DISP

>USER LIST

RECENT

A-

B-

C-

D-


E-

F-


SELECT PID 1/24


 Выберите настройку с помощью кнопок ▲или ▼.


USER LIST отображает пользовательский список газов. RECENT отображает список недавно используемых газов Все газы отображаются в алфавитном порядке от буквы A до X.





На экране будут отображены газы. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №2.











4. Нажмите кнопку ENTER.


На экране будет отображено наименование газа, формула, коэффициент чувствительности и др.информация.



Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №3.

5. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.




- Данная настройка сохраняется после выключения/включения газосигнализатора.
- В пользовательском списке газов можно зарегистрировать до 30 часто используемых газов.
- Для использования пользовательского списка газов требуется программное обеспечение для регистрации данных (приобретается отдельно).
- Журнал недавно используемых газов отображается в списке RECENT (до 8 газов).
- См. приложение «Список газов для показаний ЛОС» (стр.99).

ФУНКЦИЯ ИНВЕРТИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ ЭКРАНА

Данное меню используется для инвертирования цветовой схемы экрана.


1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



2. Выберите настройку с помощью кнопок ▲ или ▼.


У функции предусмотрено два состояния – OFF (ВЫКЛ) и ON (ВКЛ).

Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без изменения настройки.




3. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №1.



ПРИМЕЧАНИЕ _

• Рисунок справа показывает пример инвертированной цветовой схемы.



ФУНКЦИЯ ВОЗВРАТА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ИНТЕРФЕЙСА

Данное меню используется для возврата к английскому языку интерфейса при использовании другого языка. В случае возникновения проблем с используемым языком интерфейса данная функция призвана помочь вернуться к английскому языку интерфейса.


(Пример: возврат к английскому языку с японского)

1. Нажмите кнопку DISP, чтобы вызвать экран, показанный на рисунке справа, затем нажмите кнопку ENTER.



2. Нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без возврата к английскому языку интерфейса.



Язык интерфейса изменен на английский.

По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню (на английском языке), показанное в шаге №1



ПРИМЕЧАНИЕ _

• Настройки языка интерфейса можно также изменить в пользовательском режиме (стр.61).

6.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Пользовательский режим позволяет менять порядок отображения даты/времени, концентрации газов и других параметров для удобства пользователя.


ВХОД В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

1. При выключенном питании газосигнализатора нажмите кнопку POWER, одновременно удерживая кнопки ▲и \blacktriangledown .


На экране появится меню выбора режима.



2. Выберите USER MODE и нажмите кнопку ENTER.



На экране появится меню пользовательского режима.



3. По завершении настройки выберите START MEASURE и нажмите кнопку ENTER.


Газосигнализатор перейдет в режим измерения.

- По завершении настройки прибор автоматически возвращается в меню пользовательского режима. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться в меню в процессе настройки.
- Режим обслуживания предназначен для изменения настроек, оказывающих серьезное влияние на корректность измерений. В случае случайного перехода в режим обслуживания выключите питание газосигнализатора и вновь включите.

УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ

Данное меню используется для установки даты и времени.

1. Выберите DATE с помощью кнопок **▲**и **▼**.



2. Нажмите кнопку ENTER.

Секция ввода года (YYYY) начнет мерцать. Установите текущий год с помощью кнопок **▲или** ▼.

3. По завершении ввода года нажмите кнопку ENTER.

Секция ввода года (ММ) начнет мерцать. Установите текущий месяц с помощью кнопок **▲или ▼.** Аналогичным образом установите день, часы и минуты. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к нужной секции для внесения правок.



4. По завершении ввода нажмите кнопку ENTER.


По завершении ввода газосигнализатор автоматически вернется в главное меню пользовательского режима.



ВЫБОР ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ДАТЫ

Данное меню используется для выбора формата даты. Доступно три варианта на выбор.

1. Выберите DATE FORMAT с помощью кнопок \blacktriangle и \blacktriangledown , затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите вариант формата даты с помощью кнопок ▲и ▼.

DD/MM/YYYY отображает дату в формате день/месяц/год.

MM/DD/YYYY отображает дату в формате месяц/день/год.


YYYY/MM/DD отображает дату в формате год/месяц/день.

Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться к шагу №1 без изменения формата даты.



3. Нажмите кнопку ENTER.


По завершении ввода газосигнализатор автоматически вернется в главное меню пользовательского режима.



СМЕНА ПОРЯДКА ОТОБРАЖЕНИЯ ГАЗОВ


Данное меню используется для смены порядка отображения газов на экране газосигнализатора.


1. Выберите CONFIGURE CH с помощью кнопок \blacktriangle и \blacktriangledown , затем нажмите кнопку ENTER.



2. Выберите ячейку, которую желаете заменить, с помощью кнопок ▲и ▼, затем нажмите кнопку ENTER.

Таблица расположения газов на экране выглядит следующим образом:






Выберите ESCAPE, чтобы вернуться в главное меню пользовательского режима.


3. Выберите ячейку, которой хотите заменить выбранную предыдущем шаге, с помощью кнопок ▲и ▼.

Ячейки, выбранные в шаге №2 и №3 поменяются местами.



4. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении ввода газосигнализатор автоматически вернется в меню, показанное в шаге №2. Чтобы вернуться в главное меню пользовательского режима, нажмите кнопку DISP или выберите в меню ESCAPE, а затем нажмите кнопку ENTER.




ПРИМЕЧАНИЕ _

• Обратите внимание, что дублировать отображение какого-либо газа в двух и более ячейках невозможно.

СМЕНА ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА

Данное меню используется для смены языка интерфейса газосигнализатора.

1. Выберите LANGUAGE с помощью кнопок \blacktriangle и \blacktriangledown , затем нажмите кнопку ENTER




2. Выберите язык с помощью кнопок ▲и ▼.



3. Нажмите кнопку ENTER.


По завершении настройки язык интерфейса газосигнализатора поменяется на выбранный и прибор автоматически вернется в главное меню пользовательского режима.



ОТОБРАЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ СУММ ROM/SUM

Данное меню используется для проверки номера ROM и контрольной суммы.


1. Выберите ROM/SUM с помощью кнопок \blacktriangle и \blacktriangledown , затем нажмите кнопку ENTER



На экране отобразится номер ROM.



После вычисления на экране отобразится SUM.



2. Нажмите кнопку ENTER.


По завершении настройки газосигнализатор автоматически вернется в главное меню пользовательского режима.



УСТАНОВКА ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Данное меню используется для установки парольной защиты на вход в пользовательский режим.

1. Выберите PASSWORD с помощью кнопок \blacktriangle и \blacktriangledown , затем нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите ON с помощью кнопок ▲и ▼, затем нажмите кнопку ENTER.



3. Установите 4-значный пароль.

Выберите число от 0 до 9 с помощью кнопок **▲**и **▼**, затем нажмите ENTER, чтобы перейти к следующей цифре.



4. Нажмите кнопку ENTER.

По завершении настройки газосигнализатор автоматически вернется в главное меню пользовательского режима.



ПРИМЕЧАНИЕ _

 При наличии парольной защиты любая попытка войти к пользовательский режим или режим калибровки будет сопровождаться появлением на экране окна для ввода пароль (см. рисунок справа). Введите пароль с помощью кнопок ▲и ▼, затем нажмите кнопку ENTER.



7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Газосигнализатор является важным инструментом для обеспечения безопасности персонала и имущества. Для обеспечения производительности и надежности газосигнализатора необходимо регулярно выполнять его обслуживание. Отсутствие регулярного обслуживания негативно влияет на чувствительность датчиков и, как следствие, точность показаний.

7.1 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Ежедневно: выполнять перед тем, как приступить к работе
- Ежемесячно: выполнять тест сигнализации раз в месяц
- Регулярно: выполнять раз в полгода или чаще

Пункт проверки	Действия	Ежедневно	Ежемесячно	Регулярно
Источник питания	Проверить, горит ли индикатор питания	✓	✓	✓
Концентрация	Удостовериться, что при включении концентрация на экране равно о (или 20,9% в случае О2). Если значение на экране отличается, выполните процедуру установки нуля (предварительно удостоверившись, что в атмосфере отсутствуют целевые газы)	√	√	√
Уровень расхода	Оценить индикатор уровня расхода на наличие неполадок	✓	✓	✓
Фильтр	Проверить фильтр на наличие загрязнения	✓	✓	✓
Сигнализация	Проверить цепь сигнализации с помощью функции теста сигнализации		√	√
Установка диапазона	Выполнить калибровку чувствительности с помощью калибровочной смеси			✓
Тревожная сигнализация	С помощью калибровочной смеси проверить, работает ли сигнализация			√



В случае обнаружения неполадок в работе газосигнализатора незамедлительно обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется выполнять установку диапазона датчиков с использованием калибровочного газа каждые 6 месяцев.
- Выполнение процедуры установки диапазона требует наличия специального оборудования. Обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.
- Встроенные в газосигнализатор датчики имеют срок службы, по истечении которого они подлежат замене.
- Признаками окончания срока службы датчика может служить, например, невозможность установки нуля или диапазона, а также флуктуация показаний. Гарантийный срок на датчик составляет 12 месяцев.

<О УСЛУГАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ>

• Наша компания предлагает клиентам услуги по регулярному обслуживанию газосигнализаторов, включая регулировку диапазона измерения, настройки и замена сменных элементов. Для создания калибровочного газа требуются особые устройства, например, газовый цилиндр с определенной концентрацией и тефлоновые пакеты для газа. Наши квалифицированные инженеры обладают опытом и знаниями для обслуживания газосигнализаторов.

Проверка источника питания	Проверка напряжения питания. Проверка работоспособности индикатора питания.		
	Проверка работоспособности ИБП (в случае использования ИБП)		
Проверка концентрации	Проверка показаний прибора в отсутствии газов путем		
	использования нулевого газа.		
	Выполнение калибровки чистым воздухом в случае некорректных показаний.		
Провориз расуода			
Проверка расхода	Проверка индикатора расхода на наличие неисправностей.		
	Проверка уровня расхода путем использования расходомера.		
	Регулировка уровня расхода при необходимости.		
Проверка фильтра	Проверка фильтра на наличие загрязнений.		
	Замена фильтра.		
Проверка сигнализации	Проверка цепи тревожной сигнализации. Проверка индикаторов		
	ALM1 и ALM2. Проверка внешних контактов сигнализации.		
Проверка диапазона измерений	Регулировка чувствительности датчика путем использования		
	калибровочного газа.		
Проверка тревожной сигнализации	Проверка работоспособности сигнализации путем		
проверна греволитол слитализации	использования калибровочного газа.		
	• Проверка сигнализации при достижении порогов		

сигнализации

Проверка времени задержки Проверка индикаторов

Проверка внешних контактов

Чистка и ремонт газосигнализатора (визуальная диагностика) Проверка работоспособности

Чистка и ремонт газосигнализатора при обнаружении загрязнений и повреждений внутренних элементов.

Проверка работоспособности газосигнализатора с помощью кнопок.

кнопон

Замена сменных элементов газосигнализатора, включая датчик, фильтр и насос.

Замена сменных элементов

7.2 КАЛИБРОВКА (РЕЖИМ CAL)

Режим калибровки газосигнализатора предоставляет три варианта калибровки: калибровку воздухом (установка нуля), калибровку в автоматическом режиме и калибровку в ручном режиме. Калибровка в автоматическом режиме предлагает возможность калибровки с помощью заранее установленной концентрации газа. Калибровка в ручном режиме – возможность калибровки с указанием концентрации по каждому каналу измерения.

Газосигнализатор оснащен функцией ударных испытаний (проверка работоспособности), однако по умолчанию она отключена и недоступна. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

Рекомендуется выполнять установку диапазона датчиков с использованием калибровочного газа каждые 6 месяцев. Выполнение процедуры установки диапазона требует наличия специального оборудования. Обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.



ВНИМАНИЕ

• Не используйте зажигалку для проверки чувствительности газосигнализатора. Газ из зажигалки может негативно повлиять на чувствительность датчика.

7.2.1 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ


<НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ>

- Калибровочный газ (опционально)
- Пакет для сбора газа (опционально)

<РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАЛИБРОВОЧНОГО ГАЗА>

Измеряемый газ	Калибровочный газ	Концентрация калибровочного газа	
Кислород (О2)	Кислород (О2)	12,5%	
Оксид углерода (СО)	Оксид углерода (СО)	50 ppm	
Горючие газы (HC) <%LEL>	Изобутан (i-С4Н10)	50%LEL	
Горючие газы (CH4) <%LEL>	Метан (СН4)	50%LEL	
Сероводород (H2S)	Сероводород (H2S)	25,0 ppm	
ЛОС (VOC) <ppb></ppb>	Изобутилен (і-С4Н8)	20000 ppb	
ЛОС (VOC) <ppm></ppm>	Изобутилен (і-С4Н8)	100 ppm	
Двуокись серы (SO2)	Двуокись серы (SO2)	3,20 ppm	
Двуокись азота (NO2)	Двуокись азота (NO2)	4,80 ppm	
Синильная кислота (HCN)	Синильная кислота (HCN)	5,0 ppm	

<СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ>





Калибровочный газ

При калибровке используется опасные газы (взрывоопасные, токсичные, с недостаточным содержанием кислорода). Будьте аккуратны при работе с калибровочным газом.

Пакет для сбора газа

Используйте разные пакеты для сбора газов каждого типа и концентрации.

Место калибровки

- Не выполняйте калибровку в замкнутом пространстве.
- Не выполняйте калибровку в местах скопления производных кремния, газов-вытеснителей и т.д.
- Выполняйте калибровку в условиях нормальной температуры без значительных изменений $(\pm 5^{\circ}\text{C})$

Выхлоп

- Выходное отверстие газосигнализатора должно быть открыто. Стравливать газ следует в безопасном месте.
- При калибровке используются опасные газы (взрывоопасные, токсичные, с недостаточным содержанием кислорода). Будьте внимательны при работе с калибровочным газом.

7.2.2 ВХОД В РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

1. В режиме измерения (нормальный режим) нажмите одновременно кнопки DISP и SHIFT.

На экране появится меню калибровки.







- Выбрав NORMAL MODE, вы вернетесь в режим измерения.
- Нажмите DISP, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

7.2.3 КАЛИБРОВКА ВОЗДУХОМ (AIR CAL)

1. В режиме калибровки с помощью кнопок ▲или ▼ выберите AIR CAL и нажмите кнопку ENTER.



2. Нажмите и удерживайте кнопку AIR.




На экране появится экран калибровки воздухом.



Удерживайте кнопку AIR нажатой.



3. Отпустите кнопку AIR после того, как на экране появится сообщение RELEASE AIR KEY.





По завершении процедуры установки нуля, прибор вернется к меню, показанному в шаге №2. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться в меню калибровки.





/!\предупреждение

Перед выполнением процедуры калибровки чистым воздухом убедитесь в чистоте окружающего воздуха. Если в атмосфере присутствуют другие газы, процедура калибровки не может быть выполнена корректно, поэтому в случае утечки газа может привести к опасным последствиям.



ВНИМАНИЕ

- Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе.
- Выполнять калибровку следует после τοгο, как показания газосигнализатора стабилизировались.

ПРИМЕЧАНИЕ


В случае если калибровка завершилась неудачей, на экране на месте значения концентрации газа появится сообщение «FAIL SENSOR». Нажмите кнопку RESET, чтобы сбросить сигнализацию о неисправности. После сброса на экране будет отображено значение до выполнения калибровки

7.2.4 КАЛИБРОВКА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ


Калибровка в автоматическом режиме выполняется с помощью заранее установленной концентрации газа. Возможна одновременная калибровка по 4 каналам: по кислороду, горючим газам, оксиду углерода и сероводороду.

Подготовьте подходящий калибровочный газ (стр.70).

1. В режиме калибровки с помощью кнопок **▲**или **▼** выберите AUTO CAL и нажмите кнопку ENTER.




- 2. Выберите CONCENTRATION или GAS SELECT с помощью кнопок \blacktriangle или \blacktriangledown и нажмите кнопку ENTER.
 - Установка концентрации газа
 Выберите CONCENTRATION -> переход к шагу №3
 - Выбор типа газа
 Выберите GAS SELECT -> переход к шагу №4
 - Отмена калибровки
 Выберите ESCAPE -> возврат в меню CAL



3. Выберите газы с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER. Концентрация выбранного газа начнет мерцать.


Выберите концентрацию калибровочного газа с помощью кнопок \blacktriangle или \blacktriangledown и нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.


Выберите ESCAPE, чтобы вернуться к экрану, показанному в шаге №2.




4. Выберите газ с помощью кнопок **▲**или **▼**и нажмите кнопку ENTER.

Возможна одновременная калибровка по четырем каналам газосигнализатора: по кислороду, горючим газам, оксиду углерода и сероводороду.












Выберите ESCAPE, чтобы вернуться к экрану, показанному в шаге №2.



5. Подайте калибровочный газ на вход газосигнализатора и по прошествии 60 секунд нажмите кнопку ENTER.


Выполняется калибровка.

Чтобы остановить процесс калибровки и вернуться к экрану, показанному в шаге \mathbb{N}^2 4, нажмите кнопку DISP.



6. Нажмите кнопку DISP.


По завершении калибровки газосигнализатор автоматически вернется в меню CAL.



7.2.5 КАЛИБРОВКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Калибровка в ручном режиме выполняется указанием значения концентрации для каждого канала в отдельности. Подготовьте подходящий калибровочный газ (стр. 70).

1. В режиме калибровки выберите SINGLE CAL с помощью кнопок ▲или ▼ и нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите датчик с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER. Выберите ESCAPE, чтобы вернуться к экрану, показанному в шаге №2.



3. Подайте калибровочный газ на вход газосигнализатора и скорректируйте с помощью кнопок **▲**или **▼** концентрацию на экране в соответствии с концентрацией калибровочного газа.

По прошествии 60 секунд нажмите кнопку ENTER, чтобы выполнить калибровку.

Чтобы остановить процесс калибровки и вернуться к экрану, показанному в шаге \mathbb{N}^2 , нажмите кнопку DISP.



4. Нажмите кнопку DISP.

По завершении калибровки газосигнализатор автоматически вернется в меню CAL.




7.2.6 УДАРНЫЙ ТЕСТ

Газосигнализатор оснащен функцией ударного теста (от англ. bump test). Однако, по умолчанию данная функция отключена. Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.


Возможно одновременное выполнение ударного теста по 4 каналам: каналу кислорода, горючих газов, оксида углерода и сероводорода. Подготовьте подходящий газ для ударного теста (стр.70).


1. Выберите BUMP TEST с помощью кнопок **▲**или **▼** и нажмите кнопку ENTER.




2. Выберите газ для теста с помощью кнопок ▲или ▼.

Возможно одновременное выполнение ударного теста по 4 каналам: каналу кислорода, горючих газов, оксида углерода и сероводорода.









3. Подайте тестовый газ на вход газосигнализатора и нажмите кнопку ENTER.


В течение 30 секунд выполняется ударный тест.

Чтобы остановить процесс и вернуться к экрану, показанному в шаге №2, нажмите кнопку DISP.

По прошествии 30 секунд на экране будут отображены результаты теста.

Если ударный тест не пройден (на экране напротив газа указывается NG), будет автоматически запущен процесс калибровки. Убедитесь, что калибровка выполнена корректно по всем каналам и напротив каждого из газов отображается ОК.


Если после калибровки напротив газа отображается NG, необходимо заменить датчик (стр. 82).





4. Нажмите кнопку DISP.

По завершении теста газосигнализатор автоматически вернется в меню CAL.



7.3 МЕТОД ЧИСТКИ

Если газосигнализатор сильно загрязнен, необходимо выполнить его чистку. Перед чисткой необходимо выключить питание газосигнализатора. Запрещается использовать воду или органические растворители для чистки, поскольку они могут привести к выходу прибора из строя. Поскольку загрязнение конического зонда негативно сказывается на измерениях, его рекомендуется чистить с помощью сжатого воздуха.



ВНИМАНИЕ

• При чистке газосигнализатора запрещается использовать воду и органические растворители, например, спирт и бензин, поскольку это может привести к выцветанию поверхности или выходу датчиков из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ _


- Если газосигнализатор становится влажным, влага может остаться в отверстии динамика или желобках. В этом случае следует избавиться от влаги следующим образом:
 - 1. Вытрите газосигнализатор досуха с помощью полотенца, ткани или др.
 - 2. Крепко удерживая газосигнализатор, встряхните его около 10 раз, развернув прибор динамиком вниз.
 - 3. Вытрите влагу, которая вытекла из динамика, с помощью полотенца, ткани и др.
 - 4. Положите газосигнализатор на сухое полотенце или ткань и оставьте на некоторое время при нормальной температуре.

7.4 ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

7.4.1 ЗАМЕНА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Входное отверстие газосигнализатора оснащено пылеулавливающим и металлическим фильтрами. Поскольку с течением времени фильтры загрязняются или засоряются, их следует регулярно менять, исходя из условий эксплуатации. В частности, следует регулярно менять пылеулавливающий фильтр, если имеют место признаки влаги, низкий уровень расхода или засорение. См. список деталей, рекомендованных к регулярной замене (стр.87).

- 1. Поверните корпус фильтра против часовой стрелки и извлеките его из корпуса газосигнализатора.
- 2. Извлеките фильтр и замените его на новый.
- 3. Установите корпус фильтра на место.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Пылеулавливающий и металлический фильтр установлены со стороны основного блока газосигнализатора.
- Используйте фильтры, рекомендованные Riken Keiki.

7.4.2 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДАТЧИКА

Внутри блока с датчиками размещены различные фильтры, которые следует регулярно менять. См. список деталей, рекомендованных к регулярной замене (стр.87).

1. Открутите 4 крепежных винта, удерживающих заднюю крышку, и снимите крышку.



2. Извлеките фильтры и замените их на новые.



3. Установите крышку на место и зафиксируйте четырьмя крепежными винтами.



ВНИМАНИЕ

- Перед заменой фильтра выключите газосигнализатор.
- Заднюю крышку следует снимать исключительно в целях замены фильтров. Если крышка установлена неправильно, измерения не могут выполняться корректно в связи с потенциальными утечками или попаданием влаги внутрь газосигнализатора.
- Используйте только рекомендованные фильтры. Фильтры, отличные от рекомендованных, могут оказать негативное влияние на работу газосигнализатора.
- Если винты затянуты недостаточно хорошо, измерения не могут выполняться корректно в связи с потенциальными утечками или попаданием влаги внутрь газосигнализатора. Кроме того, подобные проблемы могут произойти из-за попадания внутрь газосигнализатора посторонних предметов.


7.4.2 ЗАМЕНА ДАТЧИКА

Встроенные в газосигнализатор датчики имеют срок службы, по истечении которого они подлежат замене. Признаками окончания срока службы датчика может служить, например, невозможность установки нуля или диапазона, а также флуктуация показаний. В случае выхода датчика из строя необходимо своевременно его заменить. Обращайтесь к разделу «Замена расходных элементов» (стр.85).

1. Открутите 4 крепежных винта, удерживающих крышку датчиков, и снимите крышку.



2. Извлеките скрубберный фильтр для H2S и фильтр с активированным углем из резиновой прокладки.




3. Извлеките резиновую прокладку.




4. Замените датчик.


Установите новый датчик на место старого согласно инструкции:

- Датчик горючих газов <%LEL> Установите датчик так, чтобы контактная часть датчика находилась в контакте с контактной частью корпуса.
- Датчики СО и H2S Установите датчик так, чтобы треугольные метки датчика и корпуса совпали.
- Датчики SMART 1 и SMART 2.
 Установите датчик так, чтобы
 разъем с обратной стороны датчика совпал с коннектором корпуса.



Чтобы закрепить прокладку, установите ее на столбики (2 штуки).





ПРИМЕЧАНИЕ

- Комбинация датчиков может отличаться в зависимости от спецификации.
- Меняя датчик, убедитесь, что устанавливаете новый на место старого датчика. Если датчик будет установлен не на свое место, на экране появится «SENSOR FAIL». При этом измерения целевого газа производиться не будут.
- Датчики SMART 1 и SMART 2 следует устанавливать в строгой последовательности: сначала датчик в посадочное место 1, затем второй датчик в посадочное место 2. В ином случае на экране появится "SENSOR FAIL».
- При замене датчика следует заменить фильтр.
- Запрещается использовать фильтры, отличные от рекомендованных Riken Keiki.
- Выполните калибровку (стр.70) после замены датчиков.

7.4.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА ЛОС

Электроника датчика MiniPID разработана таким образом, чтобы избавить владельцев газосигнализатора от необходимости обслуживания. Однако, пеллет и лампа требуют регулярного обслуживания.

Когда необходимо обслуживание датчика?

Лампа датчика периодически требует чистку. Насколько часто необходимо чистить лампу, зависит от условий, в которых эксплуатируется газосигнализатора. Если вы проводите измерения в помещении, где концентрации ЛОС и количество взвешенных частиц малы, потребуется ежемесячная или менее частая чистка. Однако, если вы проводите измерения высоких концентраций ЛОС в условиях большого количества взвешенных частиц, необходимо выполнять регулярную чистку лампы. В случае потери чувствительности ФИД необходимо поменять пеллет на новый.



Ниже приведены признаки, которым следует уделять особое внимание:

- Если нулевая линия продолжает расти после обнуления ФИД, необходимо заменить пеллет.
- Если ФИД становится чувствительным к влажности, необходимо заменить пеллет.
- Если нулевая линия ведет себя нестабильно при смене положения ФИД, необходимо заменить педлет.
- Если чувствительность значительно ухудшилась, необходимо произвести чистку лампы.

Когда необходимо обслуживание лампы?

Чистку лампы рекомендуется производить в качестве первого шага при чистке MiniPID. Для чистки используется процедура, описанная ниже. После чистки лампы рекомендуется произвести перекалибровку ячейки, в особенности в тех случаях, когда ячейка использовалась в течение нескольких месяцев с момент последнего использования датчика.

Когда необходимо менять пеллет?

Срок службы пеллета может быть сравним со сроком службы датчика в случае использования в чистой среде или может длиться всего лишь месяц при использовании в сильно загрязненной атмосфере. Пеллет является расходным элементом, поэтому при работе в загрязненной среде рекомендуется иметь запас. Если ячейка имеет признаки загрязнения после очистки стеклянной колбы лампы, ее следует заменить. Инструкция по замене пеллета приведена ниже. После замены пеллета рекомендуется произвести перекалибровку датчика.

Когда необходимо менять лампу?


Срок службы датчика MiniPID, как правило, составляет несколько тысяч часов. Гарантийный срок на лампу составляет всего 12 месяцев, однако сменные лампы стоят недорого. Чувствительность датчика имеет прямую зависимость от интенсивности излучения лампы, поэтому в случае выхода лампы из строя чувствительность лампы значительно ухудшается.

Условия предоставления гарантии на лампу нарушаются при отсутствии регулярного обслуживания и наличии признаков загрязнения.

Извлечение пеллета и лампы

ВНИМАНИЕ: всегда используйте специальный инструмент для извлечения пеллета. Использование иного инструмента (например, отверток) может повредить корпус датчика и приведет к нарушению гарантии.

- 1. Аккуратно извлеките датчик из газосигнализатора
- 2. Расположите датчик пеллетом вниз на чистой поверхности.
- 3. Установите специальный инструмент для извлечения пеллета в боковые отверстия датчика и давите до тех пор, пока пеллет и лампа не будут высвобождены.
- 4. Аккуратно отделите датчик от пеллета и лампы.
- 5. Аккуратно отделите лампу от ячейки с помощью пинцета.
- 6. Под лампой размещена небольшая пружина, которая может выскочить после извлечения лампы из датчика. Установите ее в корпус датчика.



Чистка лампы MiniPID

В ходе обслуживания лампы может обнаружиться слой загрязнения на стеклянной колбе в виде голубого налета. Чтобы выявить степень загрязнения, удерживайте лампу перед источником света и оцените прозрачность поверхности.

Выполнять чистку лампы следует с помощью набора для чистки и в соответствии с прилагаемой инструкцией. Во избежание загрязнения датчика и ухудшения его чувствительности не прикасайтесь к стеклянной колбе грязными пальцами. Допускается прикасаться к лампе исключительно чистыми пальцами.

Набор для чистки лампы А-31063

Контейнер с чистящим средством содержит окись алюминия (CAS 1344-28-1) в виде мелкозернистого порошка. Поэтому процедура чистки должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Информация о безопасности продукта (MSDS) доступа по запросу из компании Ion Science Ltd. Основные положения техники безопасности приведены ниже.

Индекс опасности:

 Может привести к раздражению дыхательных путей и глаз

Хранение:

 Держите контейнер закрытым во избежание попадания влаги и пыли

Обращение:

- Не вдыхайте порошок. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
- Одевайте защитную одежду.
- Следуйте правилам промышленной гигиены: тщательно мойте с мылом лицо и руки до еды, курения и нанесения косметики.
- Среднесменная концентрация порошка (TWA) равна 10 мг/м3.

Чистка лампы

Используйте набор для чистки лампы А-31063.

- 1. Откройте контейнер с алюминиевым порошком.
- 2. С помощью ватной палочки возьмите небольшое количество порошка.
- 3. Используйте ватную палочку для полировки стеклянной колбы лампы. Полировку следует проводить круговыми движениями с небольшим нажимом. Не трогайте поверхность стеклянной колбы пальцами рук.
- 4. Продолжайте полировать до возникновения характерного скрипа, возникающего при трении ватной палочки по поверхности стекла (обычно через 15 секунд с начала процедуры).
- 5. Удалите остатки порошка с поверхности стеклянной колбы с помощью новой ватной палочки. Не следует трогать концы ватной палочки руками, поскольку это может привести к их загрязнению.
- 6. Убедитесь в абсолютной сухости и чистоте стеклянной колбы.

Выбраковка пеллета

Загрязненный пеллет следует забраковать. В пеллете отсутствуют токсичные вещества, однако в случае загрязнения пеллета токсичными веществами его утилизацию следует производить с особой осторожностью.



Установка пеллета и лампы

ВНИМАНИЕ: никогда не устанавливайте поврежденную лампу.

- 1. Установите лампу внутрь кольцевого уплотнения в пеллете, как показано на рисунке ниже. При установке лампу следует вращать из стороны в сторону, чтобы обеспечить контакт лампы с электродом пеллета. Лампа при этом будет свободно вращаться в кольцевом уплотнении.
- 2. Расположите пеллет на чистой поверхности лицевой стороной вниз и вкрутите лампу в кольцевое уплотнение, чтобы он упирался в лицевую часть электрода это важный момент. Затем аккуратно расположите корпус датчика над лампой так, чтобы не нарушить положение лампы относительно пеллета, затем аккуратно надавите на корпус датчика, пока лампа не встанет на место.
- 3. Установите датчик в газосигнализатор.
- 4. Проведите калибровку датчика в соответствии с инструкцией по калибровке.



7.4.5 ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Ниже приводится список расходных элементов и рекомендуемые интервалы их замены.

<СПИСОК ДЕТАЛЕЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К РЕГУЛЯРНОЙ ЗАМЕНЕ>

Деталь	Интервал проверки	Интерва <i>л</i> замены	Кол.	Примечания
Фильтр с активированным углем	3 месяца	6 месяцев	1	Для датчика CO. 5 фильтров в комплекте.
Фильтр скрубберный для H2S	3 месяца	6 месяцев	1	Для датчика горючих газов. 5 фильтров в комплекте.
Фильтр пылеулавливающий	3 месяца	6 месяцев	1	
Датчик горючих газов %LEL (NC-6264AZP)	6 месяцев	3 года	1	
Датчик О2 (OS-BM2)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик H2S (ES-1827i)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик СО (ES-1821)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик SO2 (ESS-03DH)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик NO2 (ESS-03DH)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик HCN (ESS-03DH)	6 месяцев	1 год	1	
Датчик ЛОС <ppb> (PIS-001)</ppb>	6 месяцев	4 года	1	
Датчик ЛОС <ppm> (PIS-002)</ppm>	6 месяцев	4 года	1	
Лампа ФИД (10,6 eV)	6 месяцев	1 год	1	Для датчика ЛОС
Пеллистор <ppb></ppb>	6 месяцев	1 год	1	Для датчика ЛОС
Пеллистор <ppm></ppm>	6 месяцев	1 год	1	Для датчика ЛОС
Hacoc (RP-12)	6 месяцев	1-2 года	1	
Резиновые прокладки	-	2 года	1 комп.	*
Аккумуляторный блок (BUL-600)	-	Около 500 циклов зарядки и разрядки	1	Для владельцев прибора с аккумуляторным блоком
Сухие щелочные элементы питания	-	-	3	Для владельцев прибора с щелочными элементами питания

ПРИМЕЧАНИЕ _____

Приведенные интервалы замены являются рекомендованными. Реальные интервалы замены деталей зависят от условий эксплуатации газосигнализатора. Приведенные интервалы не являются сроками гарантии на ту или иную деталь. Результаты регулярного обслуживания помогут определить, когда необходимо заменить деталь.

8. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Газосигнализатор следует хранить при следующих условиях:

- В сухом темном месте при нормальной температуре и влажности без воздействия прямых солнечных лучей
- В месте, где в атмосфере отсутствуют газы, растворители и пары.

Рекомендуется хранить газосигнализатор в оригинальной заводской упаковке. В случае утери оригинальной упаковки рекомендуется хранить газосигнализатор в чистом незапыленном месте.



ВНИМАНИЕ

- Если газосигнализатор планируется отправить на длительное хранение, извлеките из него элементы питания. Утечка электролита может привести к ожогам или возгоранию.
- Если газосигнализатор не используется в течение длительного времени, рекомендуется включать питание газосигнализатора, как минимум, раз в полгода, и проверять работоспособность насоса (в течение трех минут). В случае длительного хранения смазка насоса может затвердеть и мешать нормальной работе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если газосигнализатор с литий-ионным аккумулятором планируется отправить на длительное хранение, перед отправкой рекомендуется разрядить аккумулятор. Невыполнение данного требования может привести к сокращению срока службы аккумулятора.
- Если газосигнализатор с щелочными элементами питания не используется в течение короткого промежутка времени, рекомендуется хранить его вместе с установленными элементами питания. Поскольку датчики газосигнализатора находятся под напряжением даже тогда, когда питание газосигнализатора отключено, необходимо хранить прибор с установленными элементами питания.

8.2 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА К РАБОТЕ

Перед тем как вернуть газосигнализатор к работе после длительного хранения, выполните калибровку.



ВНИМАНИЕ

- При необходимости выполнения настройки газосигнализатора, включая калибровку, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.
- В тех случаях, когда разница между температурой хранения и рабочей температурой отличается более чем на 15°С, включите газосигнализатор и оставьте его примерно на 10 минут в помещении со схожими температурными условиями, а затем выполните калибровку на чистом воздухе.

8.3 УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации газосигнализатора следует рассматривать его в качестве промышленного мусора в соответствии с местным законодательством.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте датчики электрохимического и гальванического типа, поскольку они содержат электролит. Попадание электролита на кожу может привести к серьезному химическому ожогу, попадание в глаза к слепоте. Попадание электролита на одежду может привести к частичному выцветанию или разрушению ткани. В случае попадания электролита следует незамедлительно промыть область контакта большим количеством чистой воды.
- Элементы питания следует утилизировать в соответствии с местным законодательством.

<УТИЛИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЕС>

При утилизации газосигнализатора в странах Европейского Союза следует извлечь элементы питания из аккумуляторного или батарейного блока в соответствии с местным законодательством стран ЕС.

ПРИМЕЧАНИЕ

Символ перечеркнутой мусорной корзины

• Данный символ используется на товарах, которые содержат элементы питания, попадающие под директиву ЕС 2006/66/ЕС. Такие элементы питания должны утилизироваться в соответствии с последней версией директивы. Символ показывает, что элементы питания необходимо утилизировать отдельно от обычного мусора.



9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Данный раздел не призван описать причины всех проблем в работе газосигнализатора. Цель раздела – помочь определить причины самых распространенных проблем. Если Вы столкнулись с ошибкой, информации о которой нет в данном разделе, или проблемы продолжают возникать, несмотря на предпринятые меры, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.

9.1 НЕШТАТНАЯ РАБОТА

СИМПТОМЫ / ОШИБКА	ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЯ
Не включается питание	Низкий уровень заряда	Аккумуляторный блок: зарядить в безопасном месте Батарейный блок: заменить все три батареи в безопасном месте.
	Кнопка POWER была нажата недостаточно долго	Нажмите и удерживайте кнопку POWER до звукового сигнала.
	Неправильная установка батарейного блока	Проверить, корректно ли установлен батарейный блок.
Нештатная работа	Помехи от импульсных источников	Выключить и перезапустить газосигнализатор.
Сбой аккумулятора FAIL BATTERY	Низкий уровень заряда	Аккумуляторный блок: выключить питание и зарядить в безопасном месте Батарейный блок: выключить питания и заменить батареи в безопасном месте.
Аккумулятор не заряжается	Зарядное устройство подключено неправильно	Проверить правильность подключения АС-адаптера.
(только аккумуляторный блок)	Неисправность электрической цепи зарядного устройства	Обратитесь к представителю Riken Keiki.
	Аккумулятор заряжен полностью	Если аккумуляторы полностью заряжены, индикатор зарядки на зарядном устройстве не включается
Сбой насоса FAIL LOW FLOW	Внутрь насоса попала вода, нефтепродукты и т.д.	Проверить конический зонд на наличие повреждений и следов влаги
	Засорился фильтр Износ насоса	Проверить фильтр на наличие засоров Обратитесь к представителю Riken Keiki.
	Газосигнализатор хранился в течение длительного времени без включения	Выключите газосигнализатор и выключите снова. Повторите данную процедуру несколько раз. При повторных проявлениях симптомов обратитесь к представителю Riken Keiki.

Невозможность установки <u>нуля</u> SENSOR FAIL	Чистый воздух не поступает в газосигнализатор	Подайте на вход газосигнализатора чистый воздух.
	Падение чувствительности датчика	Заменить датчик на новый (стр.82)
Сбой датчика SENSOR FAIL	Падение чувствительности датчика	Заменить датчик на новый (стр.82). Если после выключения на месте концентрации газа отображается FAIL, можно сбросить сигнализацию нажатием кнопки RESET. Работа может быть продолжена с использованием рабочих датчиков.
	Датчик установлен неправильно	Установить датчик на свое место (стр.82)
	(Датчик ЛОС) Загрязнение ФИД- лампы	Почистить лампу (стр.83)
	(Датчик ЛОС) Износ пеллистора	Заменить пеллистор на новый (стр.83)
	(Датчик ЛОС) Износ ФИД-лампы	Заменить лампу на новую (стр.83)
Сбой системы FAIL SYSTEM	Сбой электрической цепи Сбой ROM Сбой RAM Сбой FRAM Сбой FLASH- памяти	Обратитесь к представителю Riken Keiki.
Сбой часов FAIL CLOCK	Нештатная работа часов	Установить время и дату (стр.62). При повторных проявлениях симптомов заменить встроенные
Невозможность входа в пользовательский режим	Неверный пароль	часы. Обратитесь к представителю Riken Keiki. Обратитесь к представителю Riken Keiki.

9.2 НЕШТАТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

СИМПТОМЫ	ПРИЧИНЫ	действия
Показания растут	Дрейф датчика	Выполнить установку нуля (стр.34)
(падают) и остаются на	Интерференция с	Полностью избавиться от влияния
заданном уровне	присутствующими газами	интерференции (например, от
		растворителей) невозможно.
	Медленная утечка	При утечке крайне малых количеств газа
		(медленная утечка) принять меры, как в
		случае тревоги.
	Изменения в окружающей среде	Выполнить установку нуля (стр.34). В
		частности, гальванический датчик
		подвержен изменениям атмосферного
C-25-2-1-2-1-2-1	Muses to security	давления.
Срабатывание	Интерференция с	Полностью избавиться от влияния
сигнализации в отсутствии газа	присутствующими газами	интерференции (например, от растворителей) невозможно.
отсутствиит аза	Присутствие полоч	· · · ·
	Присутствие помех	Выключить и перезапустить газосигнализатор. При повторных
		проявлениях симптомов принять меры
		для устранения источника помех.
Медленный отклик	Засор в фильтре	Заменить фильтр (стр.80).
	Засор в коническом зонде	Продуть трубку.
	Конденсация внутри	Продуть с помощью воздуха.
	газосигнализатора	продуга с помощаю воздуха.
	Падение чувствительности	Заменить датчик на новый (стр.82).
	датчика	(-1,)
Невозможность	Неверная концентрация	Использовать правильный
установки диапазона	калибровочного газа	калибровочный газ.
	Падение чувствительности	Заменить датчик на новый (стр.82).
	датчика	
Показания датчика ЛОС	Износ пеллистора	Заменить пеллистор на новый (стр.83)
растут в отсутствии газа		
после установки нуля		
Чувствительность	Загрязнение ФИД-лампы	Почистить лампу (стр.83)
датчика ЛОС	Износ ФИД-лампы	Заменить лампу на новую (стр.83)
значительно ухудшилась		,

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.1 СПЕЦИФИКАЦИИ

<ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ>

Метод отбора Принудительный (с насосом) Уровень расхода О,45 Л/мин и более Индикация Часы, уровень заряда, статус газосигнализатора и статус насоса Язык интерфейса Английский, японский, немецкий, русский, корейский Промкость 95 ДБ или более (на расстоянии в 30 см) Индикация тревожной сигнализации Ваблон тревожной сигнализация Онеисправности Насоса Индикация Неисправности Ваблон сигнализации Онеисправности Индикация Онеисправности Индикация Онеисправности Индикация Онеисправности Индикация Онеисправности Индикация Онеисправности Ваблон сигнализации о Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, преры	Экран	ЖКД (160 x 128 точек)
Индикация Часы, уровень заряда, статус газосигнализатора и статус насоса Язык интерфейса Английский, японский, немецкий, русский, корейский Громкость 95 д Б или более (на расстоянии в 30 см) Индикация тревожной сигнализации Мерцающие лампы, мерцающее эначение концентрации, непрерывное звуковое оповещение, вибрация Шаблон тревожной сигнализации о сигнализации о неисправности Сбой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой насоса Индикация сигнализации о неисправности Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Индикация сигнализации о тревожной кнопке Самоблокировка Индикация от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Индикация от тревожной кнопке Самоблокировка Индикация от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, перерывное звуковое оповещение Индикация от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Индикация от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Индикация от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Индикации от тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, перерывное звуковое оповещение Индикации от тревожной кнопке	Метод отбора	Принудительный (с насосом)
Язык интерфейса Громкость 95 дБ или более (на расстоянии в 30 см) Индикация тревожной сигнализации Ваблон тревожной сигнализации Сигнализации Сигнализации Сигнализации Сигнализации Сигнализации Сигнализация Собой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой насисализации о неисправности Надикация Сигнализации о неисправности Паблон сигнализации Онеисправности Паблон сигнализации Онеисправности Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Основна	Уровень расхода	0,45 л/мин и более
Громкость 95 дБ или более (на расстоянии в 30 см) Индикация тревожной сигнализации Мерцающие лампы, мерцающее значение концентрации, непрерывное звуковое оповещение, вибрация Сигнализация Сигнализация О неисправности насоса Индикация Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране инсигравности Шаблон сигнализации О смоблокировка Основная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Сигнализации по тревожной кнопке Шаблон сигнализации О смоблокировка Предварительная: мерцающие лампы, перерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перерывное звуковое оповещен	Индикация	Часы, уровень заряда, статус газосигнализатора и статус насоса
Индикация тревожной сигнализации Мерцающие лампы, мерцающее значение концентрации, непрерывное звуковое оповещение, вибрация Сигнализации Самоблокировка Сигнализации Сбой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой насоса Индикация сигнализации о неисправности Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Шаблон трекожной кипике огнализации о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации о тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывного звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывного звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, прерывного зву	Язык интерфейса	Английский, японский, немецкий, русский, корейский
сигнализации Сомоблокировка Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сомоблокировка Сомоблокировка Сомоблокировка Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сомоблокировка Со	Громкость	95 дБ или более (на расстоянии в 30 см)
Шаблон тревожной сигнализации Самоблокировка Сигнализация о неисправности Сбой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой насоса Индикация сигнализации о неисправности Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Индикация о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, перрывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, перрывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, перрывное звуковое оповещение основнаем: мерцающие лампы, перрывное звуковое опо	Индикация тревожной	Мерцающие лампы, мерцающее значение концентрации, непрерывное
сигнализации Сбой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой насоса Индикация сигнализации о неисправности Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Шаблон сигнализации о неисправности Самоблокировка Индикация осигнализации о неисправности Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания ВUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита Искробезопасное	сигнализации	
Сигнализация о неисправности насоса Индикация мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Шаблон сигнализации о неисправности Индикация Сигнализации о неисправности Индикация Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основнаем объем о	Шаблон тревожной	Самоблокировка
неисправности насоса Индикация сигнализации о неисправности Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Шаблон сигнализации о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Шаблон сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Интерфейс ІгDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Вил-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Благозащита ПР67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Ех іа IIC Т4 Ga (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	<u> </u>	
Индикация Мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение, информация на экране Шаблон сигнализации о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Шаблон сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Интерфейс ІгDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита ПР67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ех іа IIC Т4 Ga (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	-	Сбой системы, сбой датчика, сбой аккумулятора, сбой калибровки и сбой
сигнализации о неисправности экране Шаблон сигнализации о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Индикация по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, перрывистое звуковое оповещение Источник питания Автосброс Источник питания ГгDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита ІР67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ех іа ІІС Т4 Gа (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, пепрерывное звуковое оповещение Основнаем Вуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, пепрерывное звуковое оповещение Основная: мерц		
Шаблон сигнализации о неисправности Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Индикация по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основнаем в прерывистое звуковое оповещение Основнаем объема прерывие звуковое оповещение Основнаем в прерывистое звуковое оповещение Основнаем в прерывие звуковое оповещение Основнаем в ПКО Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) ПКО Источник питам рабочи и подсетки) В UL-6000: около 8 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) В Исворить нампараты и подсветки) В Исворить нампараты и подсветки) В Исворить	•	экране
о неисправности Индикация Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Самоблокировка Индикация сигнализации по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основнаем лампы, прерывное звуковое оповещение Основнаем: Предварительная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основнаем: Предварительная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основнаем: Предварительная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Восновная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Восновная: мерцам		
Индикация Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации по тадении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основнаем звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основнаем звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перрывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, перывное	•	Самоблокировка
сигнализации по тревожной кнопке Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Шаблон сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок BUL-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Класс взрывозащиты Ex іа IIC Т4 Ga (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
Тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 Опционально: батарейный блок ВUD-6000 (сухие батареи АА − 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex іа IIC Т4 Ga (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
Шаблон сигнализации по тревожной кнопке Самоблокировка Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Шаблон сигнализации о падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА − 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC Т4 Ga (АТЕХ/IЕСЕх) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)	•	Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение
по тревожной кнопке Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение падении человека* Шаблон сигнализации о падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА − 3 шт.) Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (АТЕХ/IЕСЕх) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)		Camphianthan
Индикация сигнализации о падении человека* Предварительная: мерцающие лампы, прерывистое звуковое оповещение Основная: мерцающие лампы, непрерывное звуковое оповещение Шаблон сигнализации о падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 Опционально: батарейный блок ВUD-6000 (сухие батареи АА − 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Вир-6000: около 8 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex іа IIC Т4 Gа (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		Самоолокировка
Сигнализации о падении человека* Шаблон сигнализации о падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Вид-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		Предварительная мершающие дампы прерывистое звуковое оповещение
падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок ВUL-6000 Опционально: батарейный блок ВUD-6000 (сухие батареи АА – 3 шт.) Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex іа IIC Т4 Ga (АТЕХ/ІЕСЕх) Рабочая температура -20°С~+50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
Шаблон сигнализации о падении человека* Автосброс Интерфейс IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок BUL-6000 (отщионально: батарейный блок BUD-6000 (сухие батареи AA – 3 шт.) Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Вир-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	-	о спортал тердающие латив, петрерывное звуповое оповещение
О падении человека* IrDA (для передачи данных на ПК) Источник питания Стандартно: аккумуляторный блок BUL-6000 (сухие батареи AA – 3 шт.) Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)		Автосброс
Источник питанияСтандартно: аккумуляторный блок BUL-6000 Опционально: батарейный блок BUD-6000 (сухие батареи AA – 3 шт.)Время непрерывной работыBUL-6000: около 14 часов (25°C, без сигнализации и подсветки) ВUD-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки)ВлагозащитаIP67 (за исключением трубок)Тип взрывозащитыИскробезопасное исполнениеКласс взрывозащитыEx ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx)Рабочая температура-20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсацииГабариты70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	•	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Опционально: батарейный блок BUD-6000 (сухие батареи AA – 3 шт.) Время непрерывной работы ВUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) ВUD-6000: около 8 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита ПР67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ех іа IIC Т4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Табариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	Интерфейс	IrDA (для передачи данных на ПК)
Время непрерывной работы BUL-6000: около 14 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Вир-6000: около 8 часов (25°С, без сигнализации и подсветки) Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°С ~ +50°С, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)	Источник питания	
работыBUD-6000: около 8 часов (25°C, без сигнализации и подсветки)ВлагозащитаIP67 (за исключением трубок)Тип взрывозащитыИскробезопасное исполнениеКласс взрывозащитыEx ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx)Рабочая температура-20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсацииГабариты70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
Влагозащита IP67 (за исключением трубок) Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		
Тип взрывозащиты Искробезопасное исполнение Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)	<u> </u>	, - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Класс взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (ATEX/IECEx) Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)	<u> </u>	
Рабочая температура -20°C ~ +50°C, до 95% влажности без конденсации Габариты 70 x 201 x 54 мм(за исключением выпирающих частей)		·
Габариты 70 х 201 х 54 мм(за исключением выпирающих частей)		. , ,
	Рабочая температура	
Bec 500 гр. при использовании BUL-6000 / 450 гр. при использовании BUD-6000	Габариты	
	Bec	500 гр. при использовании BUL-6000 / 450 гр. при использовании BUD-6000

^{*} По умолчанию данная функция отключена. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ>

Измеряемый	Горючий газ	Кислород	Сероводород	Оксид углерода
газ	(HC/CH4) <%LEL>	(O ₂)	(H2S)	(CO)
Принцип	Новый	Гальванический	Электрохимический	Электрохимический
измерения	керамический			
Диапазон	0 – 100%LEL	0 – 25,0%	o – 30 ppm	0 -150 ppm
измерения		(0 - 40%)	(o – 100,0 ppm)	(o – 500 ppm)
Шаг	1%LEL	0,1%	o,5 ppm	1 ppm
измерения				
Пороги	10%LEL (AL1)	19,5% (AL1)	5,00 ppm (AL1)	25 ppm (AL1)
сигнализации	50%LEL (AL2)	23 , 5% (AL2)	30,0 ppm (AL2)	50 ppm (AL2)
	100%LEL (OVER)	40% (OVER)	10,0 ppm (TWA)	25 ppm (TWA)
			15,0 ppm (STEL)	200 ppm (STEL)
			100,0 ppm (OVER)	500,0 ppm (OVER)
Измеряемый	ЛОС (VOC)	ЛОС (VOC)	Двуокись серы	Двуокись азота
газ	<ppb></ppb>	<ppm></ppm>	(SO ₂)	(NO ₂)
Принцип	Фотоионизационный	Фотоионизационный	Электрохимический	Электрохимический
измерения				
Диапазон	50000 ppb	6000 ppm	o – 6,00 ppm	o – 9,00 ppm
измерения				
Шаг	1 ppb	0,1 ppm	0,05 ppm	0,05 ppm
измерения	(o – 5000 ppb)			
•	10 ppb			
	(5000 – 50000 ppb)			
Пороги	4300 ppb (AL1)	400,0 ppm (AL1)	2,00 ppm (AL1)	3,00 ppm (AL1)
сигнализации	6000 ppb (AL2)	600,0 ppm (AL2)	5,00 ppm (AL2)	6,00 ppm (AL2)
	50000ppb (OVER)	42,0 ppm (TWA)	2,00 ppm (TWA)	3,00 ppm (TWA)
		60,0 ppm (STEL)	5,00ppm (STEL)	9,00 ppm (OVER)
		6000 ppm (OVER)	6,00 ppm (OVER)	
Измеряемый	Синильная кислота	(NH3)	(Cl2)	(CO ₂)
газ	(HCN)			
Принцип	Электрохимический	Электрохимический	Электрохимический	Оптический
измерения				
Диапазон	0 – 15,00 ppm	o – 75 ppm	o – 3 ppm	0 – 10000 ppm
измерения		o – 400 ppm	0 – 10 ppm	0 – 5%
Шаг	0 , 1 ppm	0,5 ppm / 5 ppm	0,05 ppm / 0,1 ppm	25 ppm / 0 , 02%
измерения				
Пороги	5,0 ppm (AL1)	25 ppm/ - (AL1)	0,5 ppm/0,5 ppm (AL1)	5000 ppm/0,5% (AL1)
сигнализации	10,0 ppm (AL2)	50 ppm/ - (AL2)	1 ppm/1 ppm (AL2)	-/3% (AL2)
	4,7 ppm (STEL)	25 ppm/ - (TWA)	0,5 ppm/0,5 ppm (TWA)	5000 ppm/0,5% (TWA)
	15,0 ppm (OVER)	25 ppm/ - (STEL) 75 ppm/400 ppm (OVER)	1 ppm/1 ppm (STEL)	- / 3% (STEL) 10000 ppm/5% (OVER)
		/2 hhii/400 hhiii (OAEK)	3 ppm/10 ppm (OVER)	10000 pp111/5% (OVEK)

10.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Стандартные принадлежности	• Аккумуляторный блок (BUL-6000)
	• Зарядное устройство (1 шт.)
	• Защитный чехол (1 шт.)
	• Поясной зажим (1 шт.)
	• Зонд (1 шт.)
	Ремешок (1 шт.)
	• Защитная пленка на экран (1 шт.)
	• Руководство по эксплуатации (1 шт.)
	• Гарантийный талон (1 шт.)
Дополнительные принадлежности	• Батарейный блок (BUD-6000)
	 Щелочные батарейки АА (3 шт.)
	• Фильтры
	• ПО для регистрации данных
	• Калибровочные смеси
	• Пакеты для сбора газа

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1 ИСТОРИЯ КАЛИБРОВКИ/ЖУРНАЛ ТРЕНДОВ/ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

В газосигнализаторе предусмотрены функции журнала событий и трендов. Для того чтобы воспользоваться данными функциями, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для того чтобы воспользоваться функциями журналов событий и трендов, требуется программное обеспечение для регистрации данных, приобретаемое за дополнительную плату. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki.

Функция регистрации данных представлена пятью отдельными возможностями:

1. Интервальный тренд

Данная функция записывает изменения в концентрации измеряемых газов в интервале между включением и выключением прибора. Емкость памяти – до 100 записей. Как только количество записанных данных приближается к 100, устаревшие данные будут перезаписаны новыми.

Максимальное время записи и интервалы записи показаны в таблице.

Интервал	10 сек.	20 сек.	30 сек.	1 мин.	3 мин.	5 мин.	10 мин.
Время записи	10 часов	20 часов	30 часов	60 часов	180 часов	300 часов	600 часов

^{*} по умолчанию установлен интервал в 5 минут.

Интервал можно установить через программное обеспечение для регистрации данных (приобретается отдельно).

2. Тревожный тренд

Данная функция записывает изменения в концентрации измеряемых газов в течение одного часа – за 30 минут до срабатывания тревожной сигнализации и в течение 30 минут после. Функция регистрирует пиковые значения в течение 5-секундного интервала с интервалом в 5 секунд. Емкость памяти – до 8 записей. Как только количество записанных данных приближается к 8, устаревшие данные будут перезаписаны новыми.

3. Журнал тревожных событий

Данная функция записывает события тревожной сигнализации: время срабатывания сигнализации, концентрацию газов и тип событий (AL1, AL2, OVER). Емкость памяти – до 100 записей. Как только количество записанных данных приближается к 100, устаревшие данные будут перезаписаны новыми.

4. Журнал событий неисправности

Данная функция записывает события сигнализации о неисправности: время срабатывания сигнализации, концентрацию газов и тип события. Емкость памяти – до 100 записей. Как только количество записанных данных приближается к 100, устаревшие данные будут перезаписаны новыми.

^{*} Однако по истечении времени записи старые данные будут удалены до достижения 100 записей.

5. История калибровок

Данная функция записывает события калибровки: время калибровки, значения концентрации до и после калибровки, а также ошибки калибровки, если таковые имеются. Емкость памяти – до 100 записей. Как только количество записанных данных приближается к 100, устаревшие данные будут перезаписаны новыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция регистрации данных работает по принципу перезаписи (устаревшие данные удаляются и записываются новые).
- Записанные данные можно просмотреть с помощью программного обеспечения для регистрации данных (приобретается отдельно). За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации на «Программное обеспечение для регистрации данных».

11.2 ТЕРМИНОЛОГИЯ

ppm	Концентрация газа, представленная в единицах 10 ⁻⁶ объема.
ppb	Концентрация газа, представленная в единицах 10 ⁻⁹ объема.
%	Концентрация газа, представленная в единицах 10 ⁻² объема.
LEL	Аббревиатура от «Lower Exlosion Limit». Означает минимальную концентрацию горючего газа в воздухе, при которой в случае воспламенения возможен взрыв.
TWA	Аббревиатура от «Time Weighted Average». Означает усредненное значение концентрации токсичного газа, которое при повседневном воздействии в течение 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний
STEL	Аббревиатура от «Short Term Exposure Limit». Означает значение концентрации токсичного газа, которое при кратковременном воздействии в течение 15 минут на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний (при условии, что оно не превосходит значение среднесменной концентрации).
Самофиксация сигнализации	Один из шаблонов сигнализации. Сигнализация удерживается до момента сброса нажатием кнопки RESET, даже если условия ее срабатывания не выполнены.
Автосброс сигнализации	Один из шаблонов сигнализации. Сигнализация сбрасывается, если условия ее срабатывания не выполнены.

11.3 ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОВ ДЛЯ ПОКАЗАНИЙ ЛОС

Обычно концентрация летучих органических соединений (ЛОС) отображается в виде изобутилена (i-C4H8), однако показания прибора могут быть преобразованы в концентрацию одного из нижеперечисленных газов с помощью меню газосигнализатора. См. раздел «» (стр.57).

Наименование газа	Формула	Номер CAS	Коэффициент чувствительности
A			•
Авиакеросин JP-4			0,8
Авиакеросин JP-5			0,7
Авиакеросин ЈР-8			0,7
Акриловая кислота	C3H4O2	79-10-7	2,7
Акролеин	C3H4O	107-02-8	3.2
Алканы, н-, С6+			1
Аллилацетоацетат	C7H10O3	1118-84-9	1,5
Аллилбромид	C3H5Br	106-95-6	3
Аллилглицидиловый эфир	C6H10O2	106-92-3	0,8
Аллиловый спирт	C3H6O	107-18-6	2.1
Аллилпропилдисульфид	C6H12S2	2179-59-1	0.4
Аллилхлорид	C3H5Cl	107-05-1	4.5
 Альдегид анисовый	C8H8O2	123-11-5	0,4
Альдегид бензойный	C7H6O	100-52-7	0,9
Альдегид гликолевый	C2H4O2	141-46-8	5,0
Альдегид изовалериановый	C5H10O	590-86-3	1,3
Альдегид каприновый	C10H20O	112-31-2	0,9
Альдегид коричный	C9H8O	104-55-2	0,4
Альдегид кротоновый	C4H6O	4170-30-3	1
Альдегид пировиноградный	C3H4O2	78-98-8	0,7
Альдегид хлоруксусный	C2H3OCl	107-20-0	3
Альдоль	C4H8O2	107-89-1	2,0
 Амилацетат	C7H14O2	628-63-7	1.8
Амилацетат, втор	C9H14O2	626-38-0	2
Амиловый спирт	C5H12O	71-41-0	3,5
	NH3	7664-41-7	8.5
Ангидрид уксусный	C4H6O3	108-24-7	4
Анилин	C6H7N	62-53-3	0,48
Арсин	AsH3	7784-42-1	2.5
Ацетальдегид	C2H4O	75-07-0	3,4
Ацетамид	C2H5NO	60-35-5	2
	C5H8O2	123-54-6	0,8
Ацетилбромид	C2H3BrO	506-96-7	3
	C4H76NO3	543-24-8	2
Ацетоин	C4H8O2	513-86-0	1
Ацетон	C3H6O	67-64-1	0,7
Ацетофенон	C8H8O	98-86-2	0.6
2-аминопиридин	C5H6N2	504-29-0	0.8

Бензальдегид	C7H6O	100-52-7	0,9
Бензиламин	C9H8N	100-46-9	0,6
Бензилацетат	C9H10O2	140-11-4	0,6
Бензилизобутират	C11H14O2	103-28-6	0,5
Бензиловый спирт	C7H8O	100-51-6	1,3
Бензилпропионат	C10H12O2	122-63-4	0,5
Бензилформиат	C8H8O2	104-57-4	0,8
Бензилхлорид	C7H7Cl	100-44-7	0,48
Бензилцианид	C8H7N	140-29-4	1
Бензин	·	8006-61-9	0,8
Бензойная кислота	C7H6O2	65-85-0	0,7
Бензол	С6Н6	71-43-2	0,46
Бензонитрил	C7H5N	100-47-0	0,7
Бензохинон, о-	C6H4O2	583-63-1	1
Бензохинон, п-	C6H4O2	106-51-4	1
Бифенил	C12H10	92-52-4	0,4
Борнеол	C10H18O	507-70-0	0,8
Бром	Br2	7726-95-6	15
Бромацетон	C3H5BrO	598-31-2	1
Бромбензол	C6H5Br	108-86-1	0,3
Бромэтин	C2HBr	593-61-3	4
Бромид триметилсилиловый	C3H9BrSi	2857-97-8	2
Бромистый бензойл	C7H6BrO	618-32-6	2
Бромистый бутил	C4H9Br	105-65-9	1
Бромистый бутил, втор-	C4H9Br	78-76-2	1,5
Бромистый этил	C2H5Br	74-96-4	5
Бромоформ	CHBr3	75-25-2	2,8
Бутадиен	C4H6	106-99-0	0,8
Бутан, н-	C4H10	106-97-8	44
Бутановая кислота	C4H8O2	107-92-6	5
Бутил хлористый, втор-	C4H9Cl	78-86-4	8
Бутилакрилат	C7H12O2	141-32-2	1,5
Бутиламин, н-	C4H11N	109-73-9	1
Бутиламин, втор-	C4H11N	513-49-5	0.9
Бутиламин, трет-	C4H11N	75-64-9	0.9
Бутилацетат	C6H12O2	123-86-4	2,4
Бутилацетат, втор-	C6H12O2	105-46-4	2,4
Бутилацетат, трет-	C6H12O2	540-88-5	2
Бутилбензол	C10H14	104-51-8	0,5
Бутилбензол, втор-	C10H14	135-98-8	0,4
Бутилбензол, трет-	C10H16	35952	0,4
Бутилбутират	C8H16O2	109-21-7	1,8
Бутилглицидиловый эфир	C7H14O2	192337	2
Бутилизоцианат	C5H9NO	111-36-4	2,5
Бутилиодид	C4H9I	542-69-8	1
Бутиллактат	C7H14O3	138-22-7	2.5
Бутилмеркаптан	C4H10S	109-79-5	0.5
Бутилмеркаптан, трет-	C4H9S	75-66-1	0.4

Бутилметакрилат	C8H14O2	97-88-1	1
Бутиловый спирт	C4H10O	71-36-3	4
Бутиловый спирт, втор-	C4H10O	78-92-2	3
Бутиловый эфир, н-	C8H18O	142-96-1	0,7
Бутилпропионат, н-	C7H14O2	590-02-1	1,8
Бутилфенол, о-втор-	C10H14O	89-72-5	0,9
Бутилхлорформиат	C5H9O2Cl	592-34-7	3,2
Бутинон	C4H4O	1423-60-5	3
Бутиральдегид	C4H8O	123-72-8	1,6
Бутирилхлорид	C4H9OCl	141-75-3	3
Бутиролактон, ү-	C4H6O2	96-48-0	15
Бутоксил	C7H14O3	4435-53-4	2
Бутоксиэтоксиэтанол	C8H18O3	112-34-5	1
- 1-бром-2 метилпентан	C6H13Br	25346-33-2	2
1-бромистый пентан	C5H11Br	203-776-0	2
1-бромистый пропан	C3H7Br	106-94-5	1,3
1-бутен	C4H8	106-98-9	1.5
2-бутинол	C4H6O	764-01-2	1,5
2-бромистый этанол	C2H4BrO	540-51-2	2
2-бромоэтилметиловый эфир	C3H7OBr	6482-24-2	2,5
2-бутен	C4H8	107-07-7	1,3
2-бутен, транс	C4H8	624-64-6	1.3
2-бутилциклогексанол, трет-	C10H20O	98-52-2	1,4
2-бутинал	C4H4O	1119-19-3	3
3-бромистый пиридин	C5H4BrN	626-55-1	2
3-бутинал	C4H4O	52844-23-2	1,5
4-бромистый пиридин	C5H4BrN	1120-87-2	2
4-бутилциклогексилацетат, трет-	C12H22O2	88-41-5	0,8
В			
Ванилин	C8H8O3	121-33-5	1
Винилацетат	C4H6O2	108-05-2	1,1
Виниленкарбонат	C3H2O3	872-36-6	1
Винилидендифторид	C2H2F2	75-38-7	5
Винилсилан	C2H6Si	7291-09-0	1.5
Винил бромистый	C2H3Br	593-60-2	1.5
Винил фтористый	C2H3F	75-02-5	2
Винил хлористый	C2H3Cl	75-01-4	2.1
Винилциклогексен, н-	C8H12	100-40-3	0,7
		598-32-3	1.2
•	C4H8O		
Винилэтиловый эфир	C4H8O	109-92-2	0.6
Винилэтиловый эфир Водород йодистый	C4H8O HI	109-92-2 10034-85-2	o.6 5
Винилэтиловый эфир Водород йодистый Водород селенистый	C4H8O	109-92-2 10034-85-2 2148909	
Винилэтиловый эфир Водород йодистый	C4H8O HI	109-92-2 10034-85-2	5
Винилэтиловый спирт Винилэтиловый эфир Водород йодистый Водород селенистый Водород сернистый Водород теллуристый 2-винил-1-пирролидинон	C4H8O HI H2Se	109-92-2 10034-85-2 2148909	5 2

Гваякол	C7H8O2	90-05-1	0,8
Гексаметилдисилазан	C6H19NSi2	999-97-3	1
Гексаметилдисилоксан	C6H18OSi2	107-46-0	0,3
Гексаметилендиизоцианат	C8H12N2O2	822-06-0	1,5
Гексан	C6H14	110-54-3	2.6
Гексанол	C6H14O	111-27-3	2
Гексафторбутадиен	C4F6	685-63-2	3
Гексахлордисилан	Cl6Si	13465-77-5	8
Гексен	C6H12	592-41-6	0,9
Гексилальдегид	C6H12O	66-25-1	0.6
Гексиленгликоль	C6H14O2	107-41-5	4
Гептан	C7H16	142-82-5	1,6
Гептанол	C7H16O	53535-33-4	1.7
Гептен	C7H14	592-76-7	0,9
Гептин	C7H12	628-71-7	2
Геранилацетат	C12H20O2	105-87-3	1,2
Гераниол	C10H18O	106-24-1	0,7
Герениал	C10H16O	141-27-5	0.6
Германия тетрагидрид	GeH4	7782-65-2	10
Гидразин	H4N2	302-01-2	3
Гидроксиламин	H3NO	7803-49-8	2
Гидроксипропилакрилат	C6H10O3	999-61-1	1,5
Гидроксицитронеллаль	C10H20O2	107-75-5	1
Гидроксиэтилакрилат	C5H8O3	818-61-1	1,2
Глиоксаль	C2H2O2	107-22-2	1
Глицидилметакрилат	C7H10O3	106-91-2	1,2
Глютаральдегид	C5H8O2	111-30-8	0,9
2-гептанон	C7H14O	110-43-0	0,7
2-гептилциклопентанон	C12H22O	137-03-1	0,8
3-гексенилацетат, цис-	C8H14O2	3681-71-8	1,5
3-гексенилбутират, цис-	C10H18O2	16491-36-4	1.5
3-гептанон	C7H14O	106-35-4	0,8
Д			
Двуокись азота	NO2	10102-44-0	10
Декагидронафталин	C10H18	91-17-8	0,9
Декан	C10H24	124-18-5	0.9
Децин	C10H18	764-93-2	1,3
Диацетил	C4H6O2	431-03-8	0,4
Диацетоновый спирт	C6H12O2	123-42-2	0,8
Дибромацетилен	C2Br2	623-61-3	1,5
Дибромдихлорметан	CBr2Cl2	594-18-3	4
Дибромметан	CH2Br2	74-95-3	1,2
Дибромхлорметан	CHBr2Cl	124-48-1	10
Дибромциклопентан	C5H8Br2	33547-17-0	3
Дибромэтан	C2H4Br2	106-93-4	2
Дибутиламин, н-	C8H19N	111-92-2	0.9
Дивинилбензол	C10H10	1321-74-0	0.4

Дигидроевгенол	C10H14O2	2785-87-7	0,4
Дигидрожасмон	C11H18O	1128-08-1	0,6
Дигидромерцено <i>л</i>	C10H20O	18479-58-8	0,8
Диизобутилкетон	C9H18O	108-83-8	0,8
Диизопропиламин	C6H15N	108-18-9	0,7
Диизопропилбензол	C12H18	25321-09-9	0,4
Диизопропиловый эфир	C6H14O	108-20-3	0,7
Дийодметан	CH2I2	27704	1,1
Дикетен	C4H4O2	674-82-8	2,2
Диглицидиловый эфир	C6H10O3	123639	3
Диметиламин	C2H7N	124-40-3	1.4
Диметиланилин	C8H11N	121-69-7	0.6
Диметилацетамид	C4H9NO	127-19-5	1,3
Диметилацетилен	C4H6	503-17-3	1
Диметилборбромид	C2H6BBr	5158-50-9	4
Диметилбутилацетат	C8H16O2	108-84-9	1,6
Диметилгидразин, ассим.	C2H8N2	57-14-7	1
Диметилкарбонат	C3H6O3	616-38-6	2,0
Диметиловый эфир	C2H6O	115-10-6	1.3
Диметилсилан	C2H8Si	1111-74-6	2
Диметилдисульфид	C2H6S2	624-92-0	0.2
Диметилметилфосфонат	C3H9Po3	756-79-6	5
Диметилсульфоксид	C2H6OS	67-68-5	1
Диметилтиофосфорилхлорид	C2H6ClO2PS	2524-03-0	1
Диметилформамид	C3H7NO	25174	0,8
Диметилфосфит	C2H7O3P	868-85-9	8
Диметилфталат	C10H10O4	131-11-3	1
Диметилциклопентан	C7H14	1192-18-3	1,2
Диметилэтен	C4H8	590-18-1	1,3
Диметилэтаноламин	C4H11NO	108-01-0	1,5
Диметилэтиламин	C4H11N	598-56-1	3
Диметоксиметан	C3H8O2	109-87-5	1,4
Диоксан	C4H8O2	123-91-1	1,5
Диоксолан	C3H6O2	646-06-0	1,8
Дипропиламин, н-	C6H15N	142-84-7	1
Дипропиленгликоль	C6H14O3	110-98-5	4
Дипропиловый эфир	C6H14O	111-43-3	0,8
Дифениловый эфир	C12H10O	101-84-8	0.8
Дисилан	Si ₂ H6	1590-87-0	2
Дисульфодибромид	S2Br2	13172-31-1	1.5
Дисульфодихлорид	S2Cl2	10025-67-9	3
Дихлорацетилен	C2Cl2	7572-29-4	5
Дихлорбензол, о-	C6H4Cl2	95-50-1	0,5
Дихлорбензол, п-	C6H4Cl2	106-46-7	0,5
Дихлорметан	CH2Cl2	27639	39
Дихлорметиламин	CH3Cl2N	7651-91-4	2
Дихлорэтин	C2Cl2	7572-29-4	2
Дициклогексиламин	C12H22N	101-83-7	0.8

Дициклопентадиен	C10H12	77-73-6	0,9
	C4H6O2	1464-53-5	4
 Диэтилацетилен	C6H10	928-49-4	2
 Диэтилгидроксиламин	C4H12NO	3710-84-7	2
 Диэтиленгликоль	C4H10O3	111-46-6	2
 Диэтиленгликоль моноэтиловый эфир	C6H14O3	111-90-0	0,6
Диэтилентриамин	C4H13N3	111-40-0	0,9
Диэтилкарбинол	C5H12O	584-02-1	1,5
Диэтилкетон	C5H10O	96-22-0	0,8
Диэтилмалеиат	C8H12O4	141-05-9	2
Диэтилмалонат	C7H12O4	105-53-3	4,0
Диэтиловый эфир	C4H10O	60-29-7	0,9
Диэтилсилан	C4H12Si	542-91-6	2
Диэтилсульфат	C4H10SO4	64-67-5	3
Диэтилугольный эфир	C5H10O3	105-58-8	1,5
Диэтилсульфон	C4H10O2S	597-35-3	2
Диэтилфосфит	C4H11O3P	762-04-9	2
Диэтилфталат	C12H14O4	84-66-2	1
Диэтоксиметан	C4H10O2	110-71-4	1,2
Дизельное топливо		68334-30-5	0,8
Додецен	C12H36	112-40-3	0,8
1,1-дибромэтен	C2H2Br2	593-92-0	1,5
1,1-дихлордифторэтен	C2H2Cl2F2	79-35-6	1
1,1-дихлорэтен	C2H2Cl2	75-35-4	1
1,1-диэтоксиэтан	C6H14O2	105-57-7	0,9
1,2-диазин	C4H4N2	289-80-5	3
1,2-дибромэтен	C2H2Br2	540-49-8	1,5
1,2-дибромциклогексан	C6H10Br2	5401-62-7	3
1,2-дигидроксибензол	C6H6O2	120-80-9	1
1,2-диметилциклогексан	C8H16	583-57-3	0,8
1,2-диметилциклогептан	C9H18	13151-50-3	1,3
1,2-дихлордифторэтен	C2Cl2F2	598-88-9	2
1,2-дихлорэтен, цис-	C2H2Cl2	156-59-2	0,8
1,2-дихлорэтен, транс-	C2H2Cl2	156-60-5	0.36
1,2-дихлорэтилен	C2H2Cl2	540-59-0	0.36
1,2-диэтоксиэтан	C3H8O	109-87-5	1,2
1,3-диазин	C4H4N2	289-95-2	3
1,3-дивинилбензол	C10H10	108-57-6	0,3
1,3-дигидроксибензол	C6H6O2	108-46-3	1
1,4-диметоксибензол	C8H10O2	150-78-7	1,3
2-диэтиламиноэтанол	C6H15ON	100-37-8	2,7
2,3-дихлорпропен	C3H4Cl2	78-88-6	1,4
2,4-диметилпентан	C7H16	108-08-7	1
3-диэтиламинопропиламин	C7H18N2	104-78-9	1,2
3,7-диметил 1-октанол	C10H22O	106-21-8	1,2
	C10H22O	78-69-3	1,2

Жасмон, цис-	C11H16O	488-10-8	0,5
И			
Инден	C9H8	95-13-6	0,5
Индол	C8H7N	120-72-9	0,4
Ионол	C15H24O	128-37-0	0.3
Изоалканы, С10-С13	C8H18O	68551-17-7	1
Изоамилацетат	C7H14O2	123-92-2	1,6
Изоамилен	C5H10	513-35-9	1
Изоамиловый спирт	C5H12O	123-51-3	3
Изоамилсалицилат	C12H16O3	87-20-7	1
Изоборнилацетат	C12H20O2	125-12-2	0,4
Изобутан	C4H10	75-28-5	8
	C4H10O	78-83-1	3,5
Изобутилакрилат	C7H12O2	106-63-8	1.3
Изобутилацетат	C6H12O2	110-19-0	2,3
Изобутилбензол	C10H14	538-93-2	0,4
Изобутилен	C4H8	115-11-7	1
Изобутиленоксид	C4H8O	558-30-5	3
Изобутилметилкарбинол	C6H14O	108-11-2	2,8
Изобутиральдегид	C4H8O	78-84-2	1,2
Изобутирилхлорид	C4H7ClO	79-30-1	6
Изовалерьяновая кислота	C5H10O2	503-74-2	3,0
Изогептан	C7H16	591-76-4	1,2
Изодеканол	C10H22O	25339-17-7	0.9
Изожасмон	C11H18O	95-41-0	0,7
Изоксазол	C3H3NO	288-14-2	6
Изомаслянная кислота	C4H8O2	79-31-2	4
Изоментон	C10H18O	1196-31-2	0,6
Изооктан	C8H18	565-75-3	0,74
Изооктанол	C8H18O	26952-21-6	1,7
Изонанал	C9H18O	5435-64-3	9,0
Изононанол	C9H20O	3452-97-9	1,5
Изопентан	C5H12	78-78-4	4,0
Изопентен	C5H10	563-46-2	0.8
Изопрен	C5H8	78-79-5	0.8
Изопропанол	C3H8O	67-63-0	4,4
Изопропаноламин	C3H9NO	78-96-6	1,5
Изопропиламин	C3H9N	75-31-0	1.2
Изопропиламиноэтанол	C5H13NO	109-56-8	2
Изопропилацетат	C5H10O2	108-21-4	2,2
Изопропилглицидиловый эфир	C6H12O2	4016-14-2	1,1
Изопропилмеркаптан	C3H8S	75-33-2	0,56
Изопропилнитрит	C3H7NO2	541-42-4	4
Изопропилэтилен	C5H10	563-45-1	0,8
Изотиазол	C3H3NS	288-16-4	3
Изотиоцианатометан	C2H3NS	556-61-6	1.5
Изопропилхлорформиат	C4H7O2Cl	108-23-6	1,6

Изопропилциклогексан	C9H18	696-29-7	0,9
Изофорон	C9H14O	78-59-1	0,8
Изофорондиизоцианат	C12H18N2O2	4098-71-9	0,6
Изоэвгенол	C10H12O2	97-54-1	0,4
Й			
Йод	l2	7553-56-2	0.2
Йодобензол	C5H5I	591-50-4	0,2
Йодометан	CH3I	74-88-4	0.4
Йодоформ	CHI3	75-47-8	1.5
Йодоэтен	C2H3I	593-66-8	1,2
K			
Камфара	C8H16O	76-22-2	0,4
Камфен	C10H16	565-00-4	0.5
Капроновая кислота	C6H12O2	142-62-1	3
Карвакрол	C10H14O	499-75-2	0,8
Карвон	C10H14O	6485-40-1	1
Карен	C10H16	13466-78-9	0.5
Кариофиллен	C15H24	13877-93-5	0,4
Керосин		8008-20-6	0,8
Кетен	C2H2O	463-51-4	3
Коричный спирт	C9H10O	203-212-3	0,4
Крезилацетат	C9H10O	140-39-6	1
Крезилметиловый эфир	C8H10O	104-93-8	0,8
Крезилэтиловый эфир	C9H12O	622-60-6	0,8
Крезол, м-	C7H8O	108-39-4	2,2
Крезол, о-	C7H8O	95-48-7	1,1
Крезол, п-	C7H8O	106-44-5	1,1
Креозот		8021-39-4	1,0
Кротоновая кислота	C4H6O2	107-93-7	2
Кротоновый спирт	C4H8O	6117-91-5	0,8
Ксилол (изомеры)	C8H10	1330-20-7	0,40
Ксилол, м-	C8H10	108-38-3	0,4
Ксилол, о-	C8H10	95-47-6	0,6
Ксилол, п-	C8H10	106-42-3	0,4
Ксилидин	C8H11N	1300-73-8	0,7
Кумарин	C9H6O2	91-64-5	0,4
Кумен	C9H12	98-82-8	0.32
Л	Capilic	420.06.5	
Лимонен	C10H16	138-86-3	0,9
Линалилацетат	C12H20O2	115-95-7	0,9
Линалоолоксид	C10H18O2	14049-11-7	0,6
M			
малеиновый ангидрид	C4H2O3	108-31-6	2
Мезителен	C4H2O3	108-67-8	
INCONTENEN	Cylliz	100-0/-0	0,3

Мезитилоксид	C6H10O	141-79-7	0,7
Ментол	C10H20O	1490-04-6	0,5
Ментон	C10H18O	89-80-5	0,4
Меркаптоуксусная кислота	C2H4O2S	25143	1
Метакриламид	C4H7NO	79-39-0	2,0
Метакриловая кислота	C4H6O2	79-41-4	2.3
Метакрилонитрил	C4H5N	126-98-7	5
Металлиловый спирт	C4H8O	513-42-8	1,1
Метальдегид	C8H16O4	108-62-3	2,0
Метанол	CH4O	67-56-1	200
Метилакрилат	C4H6O2	96-33-3	3,4
Метиламилацетат	C8H16O2	108-84-9	1,2
Метиламин	CH5N	74-89-5	1.4
Метилантранилат	C8H9NO2	134-20-3	0,4
Метилацетат	C3H6O2	79-20-9	5,2
Метилбензоат	C8H8O2	93-58-3	0,7
Метилбромид	CH3Br	74-83-9	1.9
	C5H12O	137-32-6	1,5
Метилбутилкетон	C6H12O	591-78-6	0,8
Метилвинилкетон	C4H6O	78-94-4	0,6
Метилгептинкарбонат	C9H14O2	111-12-6	1,3
Метилгидразин	CH6N2	60-34-4	1,3
Метилдиметилакрилат	C6H10O2	924-50-5	2,5
Метилизоамилкетон	C7H14O	110-12-3	0,8
Метилизобутират	C5H10O2	547-63-7	2
Метилизобутилкетон	C6H12O	108-10-1	0,8
Метилизогексилкетон	C8H14O	110-93-0	0.8
Метилизопропилкетон	C5H10O	563-80-4	0.8
Метилизотиоцианат	C2H3NS	556-61-6	0.6
Метилизоцианат	C2H3NO	624-83-9	5
Метилионон	C14H22O	1335-46-2	0,4
Метилмеркаптан	CH4S	74-93-1	0.7
Метилметакрилат	C5H8O2	80-62-6	1.6
Метилнеопентиловый эфир	C6H14O	1118-00-9	0,7
Метиловый эфир ацетоуксусной	C5H8O3	105-45-3	3
кислоты			
Метиловый эфир диэтиленгликоля	C5H12O3	111-77-3	1,4
Метилпиррол, н-	C5H7N	96-54-8	0,5
Метилпирролидон, н-	C5H9NO	872-50-4	0,9
Метилпропаргиловый эфир	C4H6O	627-41-8	2
Метилпропилкетон	C5H10O	107-87-9	0,8
Метилпропиолат	C4H4O2	922-67-8	10
Метилпропионат	C4H8O2	554-12-1	1,5
Метилсалицилат	C8H8O3	119-36-8	0,8
Метилстирол	C9H10	25013-15-4	0,5
Метилстирол, α-	C9H10	98-83-9	0,4
Метилсульфид	C2H6S	75-18-3	0,5
Метилтретбутиловый эфир	C5H12O	1634-04-4	0,8

Метилтиогликонат	C3H6O2S	2365-48-2	1
Метилтиоцианат	C2H3NS	556-64-9	2
Метилфенилацетат	C9H10O2	101-41-7	0,4
Метилфениловый эфир	C7H8O	100-66-3	0,5
Метилциклогексан	C7H14	108-87-2	1.1
Метилциклогексанол	C7H14O	25639-42-3	2,4
Метилциклопентан	C6H14	96-37-7	1,5
Метилэтилкетон (МЕК)	C4H8O	78-93-3	0,8
Метилэтилкетонперексид (ПМЭК)	C8H18O2	1338-23-4	0.8
Метионал	C4H8OS	3268-49-3	2
Метоксипропилацетат	C6H12O3	108-65-6	1,2
Метоксиэтан	C3H8O	540-67-0	1,0
Метоксиэтен	C3H6O	107-25-5	1
Метоксиэтилацетат	C5H10O3	110-49-6	2,7
Минеральное масло		8042-47-5	0,8
Мирцен	C10H16	123-35-3	0,5
Монобутиловый эфир этиленгликоля	C6H14O2	111-76-2	1,1
Моноизобутаноламин	C4H11NO	124-68-5	1,6
Моноизобутиловый эфир	C5H12O2	109-59-1	1,5
этиленгликоля			
Монометиловый эфир	C7H16O3	34590-94-8	1,3
дипропиленгликоля			
Монометиловый эфир	C4H10O2	107-98-2	2
пропиленгликоля			
Монометиловый эфир этиленгликоля	C3H8O2	109-86-4	2,7
Морфолин	C4H9NO	110-91-8	2
2-метилбутанал	C5H10O	96-17-3	1,5
2-метилбутановая кислота	C5H10O2	116-53-0	3,5
2-метилбутаналь	C5H10O	96-17-3	1,5
2-метилпентан	C6H14	107-83-5	1,5
2-метилундеканаль	C12H24O	110-41-8	1,1
2-метилциклогексанон	C7H12O	583-60-8	1
2-метоксипропан	C4H10O	555-17-5	0,9
2-метоксипропанол	C4H10O2	1589-47-5	2
2-метоксиэтиловый эфир	C6H14O3	111-96-6	0,8
3-метил 2-гексеновая кислота, транс-	C7H12O2	27960-21-0	1,5
3-метиленпентан	C6H12	760-21-4	0,8
3-метилпентан	C6H14	96-14-0	1,5
3-метоксибутанол	C5H12O2	2517-43-3	3
4-метилциклогексанол	C7H14O	589-91-3	2,4
Н			
Нафтален	C10H8	91-20-3	0,4
Неопентан	C5H12	463-82-1	3,0
Неопентилбромид	C5H11Br	630-17-1	1
Неопентиловый спирт	C5H12O	75-84-3	2,0
Нефть тяжелой очистки	CnH(2n+2)	64742-48-9	1,0
Нефтяной битум (асфальт)	` ′	8052-42-4	1
		- 1 1	1

Нитробензол	C6H5NO2	98-95-3	1,7
Нонан	C9H20	111-84-2	1,3
Нонандиацетат Нонандиацетат	C11H22O3	1322-17-4	1.4
Нонанол (все изомеры)	C9H20O	143-08-8	1,2
Нонен (все изомеры)	C9H18	27215-95-8	0,8
Норборнадиен	C7H8	121-46-0	0,6
1-нонен	C9H18	124-11-8	0.55
2-нафтолметиловый эфир	C11H10O	34068	0.5
2 нафтолімстиловый эфир	CIIIIIO	34000	0.)
0			
Общие летучие органические соединения (TVOC)			1
Окись азота	NO	10102-43-9	8
Оксалилбромид	C2Br2O2	15219-34-8	5
Оксиметилакриламид, н-	C4H7NO2	924-42-5	2,0
Октаметилтрисилоксан	C8H24O2Si3	107-51-7	0,3
Октан	C8H18	111-65-9	1.3
Октанол (все изомеры)	C8H18O	111-87-5	1,5
Октен (все изомеры)	C8H16	25377-83-7	0,9
Октилен	C8H16	111-66-0	0.58
		•	
П			
Паральдегид	C6H12O3	123-63-7	2,0
Парафин, н-		64771-72-8	1
Парафин, пары		8002-74-2	1
Пентакарбонилжелезо	FeC5O5	13463-40-6	1
Пентан	C5H12	109-66-0	5
Пентаналь	C5H10O	110-62-3	1,2
Пентановая кислота	C5H10O2	109-52-4	4
Пентанол, втор-	C5H12O	6032-29-7	1.5
Пентен	C6H12	109-67-1	1,3
Пентин	C5H8	627-19-0	3
Пентилциклопентан	C10H20	3741-00-2	1,1
Перуксусная кислота	C2H4O3	79-21-0	2
Перфторбутадиен	C4H6	682-63-5	10
Перфтортретбутиламин	C4H2F9N	2809-92-9	5
Петролейный эфир		8032-32-4	0,9
Пинен, α-	C10H16	80-56-8	0,27
Пинен, β	C10H16	127-91-3	0,27
Пиперазин	C4H10N2	110-85-0	0,8
Пиперидин	C5H11N	110-89-4	0.9
Пиперилен	C5H8	504-60-9	0.7
Пиразин	C4H4N2	290-37-3	3
Пирдинол	C5H5NO	626-64-2	3
Пиридин	C5H5N	110-86-1	0,8
Пиррол	C4H5N	109-97-7	0,6
Пирролидин	C4H9N	123-75-1	0,4
Пропадиен	C3H4	463-49-0	1

Пропанамид	C3H7NO	79-05-0	2
Пропанол	C3H8O	71-23-8	4,8
Пропаноламин	C3H9NO	156-87-6	1,5
Пропаргиловый спирт	C3H4O	107-19-7	2.9
Пропаргилхлорид	C3H3Cl	624-65-7	2
Пропен	C3H6	115-07-1	1,4
Пропил йодистый	C3H7I	107-08-4	1
Пропиламин	C3H9N	107-10-8	1
Пропилацетат, н-	C5H10O2	109-60-4	2,5
Пропилбензол	C9H12	103-65-1	0,5
Пропилбензол (все изомеры)	C9H12	74296-31-4	0,45
Пропилбутаноат	C7H14O2	105-66-8	2,3
Пропилвинилкарбинол	C6H12O	4798-44-1	0,9
Пропиленгликоль	C3H8O2	57-55-6	3
Пропиленгликольэтилэфирацетат	C7H14O3	98516-30-4	1,2
Пропиленимин	C3H7N	75-55-8	1,3
Пропиленкарбонат	C4H6O3	108-32-7	2
Пропиленоксид	C3H6O	75-56-9	2,7
Пропилформиат	C4H8O2	110-74-7	10
Пропин	C5H4	74-99-7	4
Пропиоловая кислота	C3H2O3	471-25-0	8
Пропиональдегид	C3H6O	123-38-6	123-38-6
Припионовая кислота	C3H6O2	79-09-4	8
2-пентанол	C5H12O	6032-29-7	3,3
2-пентилциклопентанон	C10H18O	4819-67-4	1
2-пропанол	C6H14O2	1569-01-3	1,1
2-пропенимин	C3H5N	73311-40-7	2
3-пиколин	C6H7N	108-99-6	0,9
P			
Родан	C2S2N2	505-14-6	8
Розеноксид	C10H18O	16409-43-1	0.8
Cocuenas was as		8002.00.2	<u> </u>
Сосновое масло Стибин	Chila	8002-09-3	2
Стирол	SbH ₃ C8H8	7803-52-3 100-42-5	1.5
Стирол	Сопо	100-42-5	0.35
Т			
Терпентин	C10H16	9005-90-7	0,6
Терпинеол, α-	C10H18O	98-55-5	0,8
Терпинилацетат, α-	C12H20O2	80-26-2	1,2
Терпинолен	C10H16	586-62-9	0,59
Тетрабромэтан	C2H2Br4	79-27-6	2
Тетрагидронафтален	C10H12	119-64-2	0,4
Тетрагидропиран	C5H10O	142-68-7	3
Тетрагидротиофен	C4H8S	110-01-0	0,6
тетрагидрофуран	C4H8O	109-99-9	0,8
			•

Тетракарбонилникель	NiC4O4	13463-39-3	1
тетраметилбензол	C10H14	95-93-2	0,3
(все изомеры)		22 32	
Тетраметилбутан	C8H18	594-82-1	1
Тетраметилгерманий	C4H12Ge	865-52-1	2
Тетраметилгуанидин	C5H13N3	80-70-6	0,6
Тетраметилортосиликат	C4H12O4Si	681-84-5	2,0
Тетраметилсилан	C3H1oSi	993-07-0	2
Тетраметилсукцинонитрил	C8H12N2	3333-52-6	1
Тетрапропилортотитанат	C12H28O4Ti	3087-37-4	3
Тетрафторэтилен	C2F4	116-14-3	15
Тетрахлорпиридин	C5HNCl4	2402-79-1	1
Тетрахлорэтилен	C2Cl4	127-18-4	0,44
Тетраэтилортосиликат	C8H20O4Si	78-10-4	2
Тимол	C10H14O	89-83-8	0,7
Тиокарбонил фтористый	CSF2	420-32-6	6
Тиоуксусная кислота	C2H4OS	507-09-5	2
Тиофен	C4H4S	110-02-1	0,4
Тиофенол	C6H5SH	108-98-5	0,7
Тиоформальдегида тример	C3H6S3	291-21-4	1,5
Тиофосген	CS2CI	463-71-8	1
Толуидин, о-	C7H9N	95-53-4	0,5
Толуиловый альдегид, п-	C8H8O	104-87-0	0,8
Толуол	C7H8	108-88-3	0,5
Толуолсульфонилхлорид, п-	C7H7SO2Cl	98-59-9	3
Толуол 2,4-диизоцианат	C9H6N2O2	584-84-9	1.6
Третамиловый спирт	C5H12O	75-85-4	1,5
Третбутанол	C4H10O	75-65-0	2,6
Третбутилбромид	C4H9Br	507-10-7	1,5
Третбутилметиловый эфир	C6H14O	994-05-8	0,8
Третбутилформиат	C5H10O2	762-75-4	8
Триазин	C3H3N3	290-87-9	6
Трибутиламин	C12H27N	102-82-9	1,2
Трибутилфосфат	C12H27O4P	126-73-8	5
Триметиламин	C3H9N	53-50-3	0,5
Триметилбензоловые смеси	C9H12	25551-13-7	0,3
Триметилборат	C3H9FBO3	121-43-7	1
Триметиленоксид	C3H6O	503-30-0	1,5
Триметилсилан	C3H1oSi	993-07-7	1
Триметоксивинилсилан	C5H12O3Si	2768-02-7	1,0
Триметоксиметан	C4H10O3	149-73-5	1
Триоксан	C3H4O3	110-88-3	2
Трифториодметан	CF3I	2314-97-8	2
Трифторэтен	C2HF2	359-11-5	5
Трихлорбензол	C6H3Cl3	120-82-1	0,6
Трихлорэтилен	C2HCl3	79-01-6	0,7
Триэтиленалюминий	C6H15Al	97-93-8	1
Триэтиламин	C6H15N	121-44-8	0,9

Триэтилбензол	C12H18	25340-18-5	0,35
Триэтилсилан	C ₂ H6Si	617-86-7	2
Триэтилфосфат	C6H15O4P	78-40-0	3
Триэтилфосфит	C6H15O3	122-52-1	1,5
1,2,4-триметилциклогексан	C9H18	2234-75-5	1
1,3,5-триметилбензол	C9H12	108-67-8	0,4
2,2,2-трифторэтилметиловый эфир	C3H5F3O	460-43-5	10
у			
Уайт-спирит		64475-85-0	0.8
Углерод сернистый	CS2	75-15-0	1.4
Углерод четырехбромистый	CBr4	558-13-4	3
Углерода субокисид	C3O2	504-64-3	10
Уксусная кислота	C2H4O2	64-17-7	36.2
Ундекан	C11H24	1120-21-4	0,9
Ф			
Фелландрен	C10H16	99-83-2	0,8
Фенилацетальдегид	C8H8O	122-78-1	0,7
Фенетилметиловый эфир	C9H12O	3558-60-9	0,6
Фенетиловый спирт	C8H10O	60-12-8	1,2
Фенилглицидиловый эфир	C9H10O2	122-60-1	0.8
Фенилуксусная кислота	C8H8O2	103-82-2	1
Фенилхлорформиат	C7H5ClO2	1885-14-9	1,1
Фенилциклогексан	C12H16	827-52-1	0,4
Фенилэтилацетат	C10H12O2	93-92-5	0,7
Фенилэтилизобутират	C12H16O2	103-48-0	1,5
Фенол	С6Н6О	108-95-2	1,2
Фенхол	C10H18O	1632-73-1	0,4
Ферроцен	C10H10Fe	102-54-5	0,8
Формамид	CH3ON	27735	2
Фосфин	PH3	7803-51-2	2
Фторбензойная кислота	C7H5FO2	456-22-4	2
Фторбензол	C6H5F	462-06-6	0,8
Фуран	C4H4O	110-00-9	0,4
Фурфурилмеркаптан	C5H6OS	35828	0,5
Фурфурол	C5H4O2	35796	0.82
Фурфуриловый спирт	C5H6O2	98-00-0	2
2-феноксиэтанол	C8H10O2	122-99-6	0,5
X			
Хлорамин	NH2Cl	10599-90-3	2
Хлорбензол	C6H5Cl	108-90-7	0,36
Хлорбутан	C4H9Cl	109-69-6	10
Хлорбромэтилен	C2H4BrCl	107-04-0	8
Хлорметоксиэтан	C3H7ClO	3188-13-4	4
Хлоропрен	C4H5Cl	126-99-8	1,3
Хлорстирол, о-	C8H7Cl	2039-87-4	0.4
· · ·			<u> </u>

Хлортолуол, м-	C7H7Cl	108-41-8	0,5
Хлортолуол, о-	C7H7Cl	95-49-8	0,5
Хлортолуол, п-	C7H7Cl	08-41-8	0,39
Хлортрифторэтилен	C2ClF3	79-38-9	1
Хлорциклогексан	C6H111Cl	542-18-7	4
1-хлор 2-дифторэтен	C2H3ClF2	359-10-4	1,5
1-хлор 2-пропанон	C3H5ClO	28615	1
2-хлоропиридин	C5H4CIN	109-09-1	1
2-хлорэтанол	C2H5ClO	107-07-3	10
2-хлорэтилметиловый эфир	C3H7ClO	627-42-9	2.6
Ц			
Циклоалканы			1,5
Циклобутанон	С6Н6О	214-745-6	1,2
Циклобутен	C4H6	833-35-5	3
Циклогексан	C6H12	110-82-7	1.2
Циклогексан бромистый	C6H11Br	108-85-0	3
Циклогексанол	C6H12O	108-93-0	2.9
Циклогексанон	C6H10O	108-94-1	1,1
Циклогексантиол	C6H14S	1569-69-3	0.5
Циклогексен	C6H10	110-83-8	0.8
Циклогексиламин	C6H13N	108-91-8	1
Циклогексилацетат	C8H14O2	622-45-7	1,2
Циклогептан	C7H14	291-64-5	1,1
Циклооктадиен	C8H12	29965-97-7	1
Циклопентадиен	C5H6	542-92-7	0,8
Циклопентан	C5H10	287-92-3	12
Циклопентанон	C5H8O	120-92-3	0.7
Циклопентен	C5H8	142-29-0	1,5
Циклопропиламин	C3H7N	765-30-0	0,8
Цимол, п-	C10H14	99-87-6	0,35
Цинамилацетат	C11H12O2	21040-45-9	0,4
Цитраль	C10H16O	5392-40-5	1
Цитронеллаль	C10H18O	106-23-0	0.9
Цитронеллилизобутират	C14H26O2	97-89-2	0,9
Цитронеллол	C10H20O	26489-01-0	1
Цитронеллолацетат	C12H22O2	150-84-5	1,5
Цитронеллолформиат	C11H20O2	105-85-1	1,5
2-циклогексен 1,4-дион	C6H6O2	4505-38-8	1
4-циклопентен 1,3-дион	C5H4O2	930-60-9	1
3			
э Эвгенол	C10H12O2	97-53-0	0,4
Эвгенолиетиловый эфир	C11H14O2	93-15-2	0,4
Эвгенолметиловый эфир	C10H18O	470-82-6	0,6
Эвкалиптол Эпихлоргидрин	C3H5ClO	106-89-8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Эстрагол	C10H12O	140-67-0	3,4
эстрагол Этанол	C10H12O		0,7 8.7
JI anu/i	C2F10U	64-17-5	0./

Этаноламин	C2H7NO	141-43-5	3
Этиламилкетон, втор-	C8H16O	541-85-5	0.8
Этил йодистый	C2H5I	27459	1.2
Этилакрилат	C5H8O2	140-88-5	2
Этиламин	C2H7N	27491	1
Этилацетат	C4H8O2	141-78-6	3,6
Этилацетилен	C4H6	107-00-6	3
Этилацетоацетат	C6H10O3	141-97-9	3
Этилбензоат	C9H10O2	93-89-0	
Этилбензол	C8H10		0.9
Этилоензол	C6H12O2	100-41-4	0,5
· ·		105-54-4	1
Этилванилин	C9H10O3	121-32-4	1
Этилгексаноат	C8H16O2	123-66-0	2,6
Этилдеканоат	C12H24O2	110-38-3	1,8
Этилен	C2H4	74-85-1	8
Этиленгликоль	C2H6O2	107-21-1	20
Этиленгликольдиацетат	C6H10O4	111-55-7	4
Этиленгликольмонобутилэфир ацетат	C8H16O3	112-07-2	3
Этиленгликоль монопропиловый эфир	C5H12O2	2807-30-9	3
Этилендиамин	C2H8N2	107-15-3	0,8
Этиленимин	C2H5N	2179-59-1	2
Этиленкарбонат	C3H4O3	96-49-1	3
Этиленоксид	C2H4O	75-21-8	15
Этилетоксипропионат	C7H14O3	763-69-9	3
Этилизопропилкетон	C6H12O	565-69-5	0,8
Этиллактат	C5H10O3	97-64-3	3
Этилмеркаптан	C2H6S	27607	0,56
Этилметакрилат	C6H10O2	97-63-2	1,5
Этилметилкарбонат	C4H8O3	623-53-0	1,5
Этилморфолин	C6H13NO	100-74-3	0,6
Этилоктаноат	C10H20O2	106-32-1	2,3
Этилпропаноат	C4H10O2	105-37-3	2
Этилтолуол	C9H12	611-14-3	0,45
Этилтретбутиловый эфир	C6H14O2	637-92-3	0,6
Этилфенилацетат	C10H12O2	101-97-3	1,2
Этилформиат	C3H6O2	109-94-4	29.8
Этилхлорформиат	C3H5O2Cl	541-41-3	83
Этилцианакрилат	C6H7O2N	7085-85-0	1,5
Этилциклогексан	C8H16	1678-91-7	1
Этил-2-метилбутират	C7H14O2	7452-79-1	2
1-этокси-2-метилпропан	C6H14O	627-02-1	0,8
1-этокси-2-пропанол	C5H10O2	1569-02-4	2
2-этилгексанал	C8H16O	123-05-7	1,5
2-этилгексановая кислота	C8H16O2	149-57-5	2,0
2-этилгексанол	C8H18O	104-76-7	1,5
2-этилгексилакрилат	C11H20O2	103-11-7	1
2-этилгексенал	C8H14O	645-62-5	1,3
2-этил-3-пропилакролеин	C8H14O2	645-62-5	1
= 2 7p 2	1 23.11702	27, 22, 7	•

2-этоксибутан	C6H14O	19316-73-5	0,8
2-этоксиэтанол	C4H10O2	110-80-5	2
2-этоксиэтилацетат	C6H12O3	111-15-9	3
2,2,2-трифторэтиловый эфир	C4H7F3O	461-24-5	5